

郑州整厂设备回收自动化设备回收快捷上门00

产品名称	郑州整厂设备回收自动化设备回收快捷上门00
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

伺服驱动器的初始参数设定（高增益规格）

当启动伺服系统时、必须设定伺服参数。伺服参数从NC 输入。输入方法因NC 而异、所以请遵守各NC 的说明书。

3-2-1 标准参数的设定

系统启动时、首先按照“按3-2-2 伺服电机标准参数一览表”所述的标准参数进行设定。但是、关于以下的参数、必须先确定机械及伺服系统的规格、再确定其设定值。

（1）基本规格参数

[1] 在进行绝对位置控制时、设定SV017/bit7=1。但是、根据NC 机种的不同也有通过NC 侧系统参数自动设定的情

况。(伺服参数画面的设定为无效)

[2] 当在速度·电流同步控制中进行绝对位置控制时，请将主轴、辅助轴都设定为SV017/bit7 = 1，同时SV 081/bit4 = 1。

[3] 在HA053N, HA13N, HA23N, HA33N 电机中，当电机端检测器的插头方向与电机电源插头成90°时，设定

SV017/bit5 = 1。成180°时，设定为标准设定（SV017/bit5 = 0）。