

农业深松机 金源机械 镇江深松机

产品名称	农业深松机 金源机械 镇江深松机
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

产品详情

深松整地机调整。

(1) 铲土角的调整

铲土角是指铲刀前俯后仰与地面所形成的夹角。调整步骤如下：

停机，将铲刀降至地面，并与机身纵轴垂直。

拧松齿板锁紧螺母，使齿板离开齿框。

扳动铲力左右升降操纵杆，大型旋耕深松机图片，铲刀上升则铲土角增大，土壤深松机，反之则减小。不同铲土角其适用的工作条件见附表。

调整完毕后将齿板与齿框啮合，并拧紧固定螺母我锁紧螺母。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市金源机械科技有限公司

7.其它注意事项。

(1) 严禁在旋耕刀入土情况下直接起步 (2) 严禁急速下降旋耕机，以防旋耕刀及相关部件损坏。(3) 旋耕机运转时人严禁接近旋转部件，旋耕机后面也不得有人，以防万一刀片甩出伤人。(4) 检查旋耕机时，必须先切断动力。更换刀片等旋转零件时，必须将拖拉机熄火。(5) 作业中，如刀轴过多地缠草应及时停车处理，以免增加机具负荷。(6) 旋耕时，拖拉机和悬挂部分不准乘人，以防不慎被旋耕机伤害。

深松机常见故障及排除方法

1.作业前准备

(1)检查各部件是否齐全，有无变形或损坏，各螺栓、螺母是否坚固。

(2)检查各调整机构是否灵活可靠，镇江深松机，必要时再调节。

(3)工作部件磨损严重时必须更换，否则影响深松质量。

(1)深松机固定部件出现松动或裂痕，应拧紧或重新焊牢。

(2)深松铲柄松动，坚固螺丝，农业深松机，铲柄变形，应校正或更换。

(3)深松铲遇石块、树根受力过大导致变形，应校正或更换。

(4)深松铲过度磨损，达不到深松效果，应及时更换。

农业深松机-金源机械(在线咨询)-镇江深松机由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。金源机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！