

中牟安川伺服电机维修，安川编码器维修

产品名称	中牟安川伺服电机维修，安川编码器维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

安川伺服电机插头，安川编码器插头，安川驱动器插头，安川伺服线束详情请咨询：刘先生.（MIL-5015

美军标军规接头：弯头，直头，防水，防油等，（插头：3106直头，3108弯头，插座：3102，3101.

3100，尾夹 3057，军规金属（尼龙）转接头10A-3/8,12A-1/2,16A-1.16A-3/4等）。

18-10、20-4、20-15、20-18、20-29、22-22、22-23、24-10、24-11、32-17

10SL-3、10SL-4、12SL-3、14S-1、14S-2、14S-5、14S-6、14S-7、16-1、16-5、16-8、16-01。16-10、18-1、18-4、18-8、18-11、18-12、18-19、20-16、20-27、22-2、22-14、24-6、24-28、28-11、28-12、28-15、28-16、28-21、36-3、36-5、36-10

编码器接头：CM10-SP10S-L、CM10-SP10S-M、CM10-SP10S-S。SM-6P、SM-10P、SM-20J、SM-50J SM-JN4FT04SJ1-R J8SP-CSM9-1-E。价格优惠：本帖长期有效！

相关产品：安川伺服电机插头，安川编码器插头，安川驱动器插头，安川伺服线束