

橡皮版激光雕刻机 开封激光雕刻机 恒元雕刻机

产品名称	橡皮版激光雕刻机 开封激光雕刻机 恒元雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

激光雕刻机

激光雕刻机冷却水应光滑

无论是使用自来水还是循环水泵，水都必须保持流动。冷却水从激光管产生的热量中取出。水温越高，光输出功率越低（15-20°C水温越好）；当水被破坏时，管端会因激光腔内积聚的热量而爆裂，甚至激光也会受损。电源。因此，有必要随时检查冷却水是否畅通。当水管有硬折（死弯）或掉落，泵失灵时，必须及时修理，以免造成电力损失甚至设备损坏。

3、清洁并保持良好的排气，随时擦拭

机床的清洁和维护是机床正常运行的必要条件。想象一下，人们的关节不灵活，他们如何行动？同样，机器导轨也是的部件。抛光后必须擦拭干净，保持轴承清洁和润滑；每个轴承应定期上油，使驱动装置灵活，加工，延长机器的使用寿命。

激光雕刻机

1.激光管安装支点要合理，支点应在激光管总长的1/4处，否则造成激光管光斑模式变坏，有些工作一段时间光斑变成几个点，致使激光功率下降无法达到要求，不锈钢激光雕刻机，造成不断地换管，认真阅读《激光管使用注意事项》。

2.冷却系统要接地，经常清洗水箱和水路，制冷温控水箱温控点要合理，否则造成激光管容易破损和结露功率下降、管的冷水头脱落、寿命大大缩短，有时无法工作，造成不断换管。

3.水保护应经常检查清洗，冷却水经常不能冲开水保护浮子开关或水保护浮子开关不复位，不能采用短

接方法解决燃眉之急。冷却水质要好，广告激光雕刻机，水嘴铝质氧化物太严重，使用一段时间就要定期清洗水泵和水管、水保护里的污垢，否则造成激光管爆裂或冷水头脱落。

皮革激光雕刻机 (leather laser engraving machine) 是指专门用于皮革类材质的雕刻的激光设备。此类设备采用三维动态振镜控制系统，Z轴可自动升降，保证了加工过程中的佳效果，配备左右移动式工作平台和脱机运动控制系统，自动化程度高，开封激光雕刻机，提高了加工效率，尤其适合裘皮及各种皮革面料的大幅面雕花及打孔，为产品美感及附加值的提升提供了全新的解决方案。

橡皮版激光雕刻机-开封激光雕刻机-恒元雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司是从事“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢先生。