

鹤壁台达伺服驱动器维修台达伺服电机回收上门

产品名称	鹤壁台达伺服驱动器维修台达伺服电机回收上门
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

机床油泵不能启动，机床换刀时的油缸没有动作

输入/输出板输出信号回路有故障

- 1) 检查输入/输出板上的元件TD62107是否有明显烧毁痕迹
- 2) 更换输入/输出卡或输入/输出卡上的元件TD62107

20

电源报警红灯亮，显示器屏幕没有显示

外部电源有短路或内部印刷板电源短路

- 1) 测量+5V、+15V、+24V及+24E对地的电阻。
- 2) 如果是系统印刷板内部短路造成，可把印刷板外接的信号线插座全部拔下，然后把印刷板一块一块地往下拔，每拔一块后，打开电源，直到发现拔下其中一块印刷板后，就可以通上电，这样可以认为是由该印刷板内部电源短路造成的。

21

系统显示器屏幕上显示NOT READY

查诊断G121.4=0，急停回路出现故障

- 1)查电气图中的急停回路；2)查机床各轴的行程开关是否有断线，是否完好；3)把系统的参数，程序等全部清除后，重新输入参数、加工程序等系统数据。