

复合光纤 3*2.5 +24芯室外光缆通讯电缆

产品名称	复合光纤 3*2.5 +24芯室外光缆通讯电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

成都地区复合光纤 3*2.5 +24芯室外光缆通讯电缆 复合光缆批发

24芯单模光缆GYTA-24b1，防潮直埋光缆多少钱1米"详细信息

光缆外径	19	光纤芯数	2-288芯
品牌	直埋光缆	适用范围	架空、管道、直埋等敷设方式
型号	防潮直埋光缆	允许侧压力	1000
允许抗拉强度	1500	重量	413

商品描述：

适用敷设方式 直埋

结构特征 金属中心加强件（磷化钢丝） 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套 双面覆塑皱纹钢带 - 聚乙烯粘结外护套

性能特点 双面覆塑铝带 - 聚乙烯粘结护套，防潮性能优良

双护层双铠装结构，抗压力性能优良可有效防止齿类动物的损害

适用范围 长途通信、局间通信 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合

本厂生产：RVVP屏蔽线、RVV护套线、SYV、SYWV视频线、AVVR信号线、安防线缆、监控线缆、音频线、音响线、网络线、各种信号线、各种塑铜线、控制屏蔽电缆、控制电

缆、各种阻燃系列线缆、电力电缆、通信电缆、橡套电缆。综合布线、安防工程、监控工程、弱电系统工程、银行监控、网络工程、音响工程、远程三表抄送、消防工程、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等、音、视频电线电缆。SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR多芯信号线、多芯音频线、RVSP双绞屏蔽线、各种屏蔽线缆、各种护套电源线、同轴电缆、各种监控线缆、各种弱电线缆、各种高压电缆、各种射频、视频、同轴电缆、多芯视频电缆、多芯音频线、各规格、音响线、各种话筒线、各种广播线缆、话筒线、通信视频电缆、数据通信电缆、阻燃双绞线、安全防范产品配套传输线缆、综合布线工程用线缆、监控工程线缆、楼宇防盗监控线缆、门禁对讲传输线缆、停车场监视电缆、机场监控线缆、RVV、RVVP、SYV线、BV、BVR、RV塑铜线、RVSP双绞屏蔽电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制屏蔽电缆、电缆、KVVR控制软电缆、KVV硬控制线、三表远程控制线缆、特种电缆，电子线，线，通信电缆、自动化成套用电线电缆、高速公路监控线缆、火灾报警探测设备传输线缆、各种阻燃系列电线电缆、机房设备控制电缆、摄像头连接用视频线电源线、成套电气配电柜连接电线电缆、楼宇防盗监控线缆、学校教学设备传输电线电缆、远程教学设备连接线缆、舞台灯光用线缆、智能数码保安监控系统线缆、电子机房工程电缆、闭路电视监控系统线缆、图像网络传输系统线缆、仓库温度自控系统线缆、背景音乐系统线缆、公共广播系统线缆、视频控制系统线缆北京本厂可按客户需求定制各种标准电线电缆，质量*，用户至上，优质服务，信守合同” 欢迎各方客户惠顾，洽谈业务，共同合作！

足米足方的重要性：

电缆的原材料成本非常高，加上过度竞争，导致很多厂家在线缆的原材料上动手脚，但是这可能导致非常严重的后果。1) 传输电力的电缆，如果铜丝做细，会导致导体电阻变大，产生热量，导致发热，甚至引起火灾。2) 绝缘层使用差的电缆料会导致耐热性能变差，过早老化，如果是软线还会导致多次弯折后破裂，产生触电危险。3) 护套层太薄会导致耐用性下降，须知电缆一般都要使用10年以上的。4) 其他工艺上的偷工减料会导致信号线的传输带宽和距离的严重下降。