

# 求购深松机 南阳深松机 新泰市金源机械科技

产品名称	求购深松机 南阳深松机 新泰市金源机械科技
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

## 产品详情

### 5. 耕作。

旋耕机工作时，浅翻深松机，拖拉机轮予应走在未耕地上，以免压实已耕地，故需调整拖拉机轮距使其轮子位于旋耕机工作幅内。作业时注意行走方法，大型深松机，防止拖拉机另一轮子压实已耕地。耕作时前进的速度，南阳深松机，旱田以2~3公里/小时为宜，在已耕翻或耙过的地里以5~7公里/小时为宜，在水田中耕作可适当快些。切记，速度不可过高，以防止拖拉机超负荷而损坏动力输出轴。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市金源机械科技有限公司

目前我国北方的广大地区，仍然以大田垄作作物为主，每年都要对土地进行灭茬、翻地、耕地、起垄等作业，由于多年的耕作，形成了厚实的犁底层。犁底层阻碍了作物根系的生长，破坏了耕层土壤水、肥、气、热的理化关系。现代化深松技术作为旱地保护性耕作技术体系的一项少耕措施，利用深松机具加深耕层而不翻转土壤，打破犁底层，求购深松机，达到调节土壤三相比、创造虚实并存的耕层结构、减轻土壤侵蚀、提高土壤蓄水抗旱能力。

### 深松机常见故障及排除方法

#### 1.作业前准备

- (1)检查各部件是否齐全，有无变形或损坏，各螺栓、螺母是否坚固。
- (2)检查各调整机构是否灵活可靠，必要时再调节。

(3)工作部件磨损严重时必须更换，否则影响深松质量。

(1)深松机固定部件出现松动或裂痕，应拧紧或重新焊牢。

(2)深松铲柄松动，坚固螺丝，铲柄变形，应校正或更换。

(3)深松铲遇石块、树根受力过大导致变形，应校正或更换。

(4)深松铲过度磨损，达不到深松效果，应及时更换。

求购深松机-南阳深松机-新泰市金源机械科技由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。金源机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！