

阻燃高压胶管 高压胶管 幸运

产品名称	阻燃高压胶管 高压胶管 幸运
公司名称	景县幸运橡塑经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村中通橡塑制品有限公司内
联系电话	13031827774 13031827774

产品详情

高压胶管

接头处已经拧紧还漏油怎么解决

首先要确认螺纹轴线与平面要垂直，阻燃高压胶管，否则接头就有一侧压不严，肯定渗油，无论如何也控制不住。

在接头与平面之间用合适的密封圈，例如组合垫。每种接头都有一定形式的密封圈，不要随意更换。不能找到合适的密封圈时，可以用紫铜垫圈，或者铝垫圈，拧紧力要增大一些。

螺纹上可以涂一些“乐泰”螺纹密封胶，不用太多。涂之前把接头和螺纹洗干净，不要有油。

清理与接头接触的平面，燃气高压胶管，不要有污物和划痕。

实在不行，可以在螺纹上缠生料带。不建议这样做，撕裂的生料带会进入液压油，比较麻烦。

高压胶管

挖掘机机油管A挖掘机机油管需要耐高温到130度 挖掘机机油管结构:高压油管由钢丝环绕骨架层和表里耐油橡胶、挖掘机机油管耐腐蚀合成橡胶、耐风化特种橡胶组成。挖掘机机油管用处:用于挖掘机、装载机、侧翻车、液压助力、挖掘机机油管液压支架、水泥运送管、农业灌溉胶管、工程机械液压油管、海底天然气运送、石油运送。

高压油管接头处异常轰动，导致漏油事端，是比较复杂的问题。因为高压油管连接着高压油泵和喷油机，归于燃油喷发体系，作用十分重要。

高压油管能够接受高达150MPa的高压，异常轰动会形成的丢失，还存在很大的火灾危险。要排除故障，作业时喷油器针阀的开、闭会使高压油管发生激烈的高频振动，这是形成高压油管损坏的重要原因之一。为此，可用卡子将高压油管的中部固定在相邻的螺栓等固定件上以减少共振。此外要把好高压油管的质量关外，应正确装配，管夹应安装在正确方位，切勿漏装。

扣压胶管的检查

胶管扣压完成后要对胶管接头外部进行观察，接头套皮紧紧包住胶管外胶，高压胶管，用手弯曲套皮与胶管外胶接触处不会出现缝隙，且接头内芯不会出现严重变形为宜。

用细长的钢丝或棒状物伸入接头内芯轻轻在内芯壁周围试探性摩擦，高压胶管分类，内芯壁四周光滑顺畅，说明该接头扣压合格。如出现内芯壁四周有断层感觉，说明该接头内芯可能由于扣压力度过大而导致内芯断裂，胶管在以后的使用过程中会出现渗油或胶管鼓包现象。还有一种情况是扣压力度太大导致内芯直接断裂，这是内芯会直接堵塞，用钢丝或棒状物根本伸不进去，该胶管为废品。

阻燃高压胶管-高压胶管-幸运由景县幸运橡塑经销处提供。景县幸运橡塑经销处拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！