

圆管激光切割机 娄底激光切割机 恒元雕刻机

产品名称	圆管激光切割机 娄底激光切割机 恒元雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

激光切割机

7)操作台：用于控制整个切割装置的工作过程。

8)冷水机组：用于冷却激光发生器。激光器是利用电能转换成光能的装置，如CO₂气体激光器的转换率一般为20%，剩余的能量就变换成热量。冷却水把多余的热量带走以保持激光发生器的正常工作。冷水机组还对机床外光路反射镜和聚焦镜进行冷却，以保证稳定的光束传输质量，并有效防止镜片温度过高而导致变形或炸裂。

9)气瓶：包括激光切割机工作介质气瓶和辅助气瓶，用于补充激光震荡的工业气体和供给切用辅助气体。

10)空压机、储气罐：提供和存储压缩空气。

11)空气冷却干燥机、过滤器：用于向激光发生器和光束通路供给洁净的干燥空气，以保持通路和反射镜的正常工作。

12)抽风除尘机：抽出加工时产生的和粉尘，娄底激光切割机，并进行过滤处理，使废气排放符合环境保护标准。

13)排渣机：排除加工时产生的边角余料和废料等。

激光切割机

激光切割机在工作时，薄板激光切割机，如果发生故障是很危险的，新手必须经过人员的培训才能独立

操作，根据经验总结了激光切割机安全工作的13个细节：

1. 遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
2. 操作者须经过培训，熟悉设备结构、性能，掌握操作系统有关知识。
3. 按规定穿戴好劳动防护用品，在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
4. 在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前，不要对其加工，以免产生烟雾和蒸汽的潜在危险。
5. 设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管，圆管激光切割机，如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
6. 要将灭火器放在随手可及的地方；不加工时要关掉激光器或光闸；不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他物。

金属激光切割机应用是非常广泛的，囊括了很多行业，并且是很多企业必须具备的设备之一，其中有广告标牌制作（这些主要是些不锈钢的LOGO和标识切割），钣金加工（钣金加工基本囊括了所有的金属材料，这些一般主要是有折弯，打磨等，切割就是其中的一道工序），机箱机柜制作（这方面一般有用到碳钢或者不锈钢方面，也主要是折弯跟切割2个切割工艺流程），弹簧（属于精加工的过程了），激光切割机软件，地铁零件，还有电梯外壳的制作奥，机械设备外壳啊，还有厨房厨具（不锈钢居多点），其中超越激光的激光切割机设置还参与了神七神八飞船的制作，这些其实涉及到各个方面。广泛应用于钣金加工、广告标牌字制作、高低压电器柜制作、机械零件、厨具、汽车、机械、金属工艺品、锯片、电器零件、眼镜行业、弹簧、电路板、电水壶、微电子、五金、刀量具等行业。

圆管激光切割机-娄底激光切割机-恒元雕刻机(查看)由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司是从事“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢先生。