

高精度注塑油温机 维护注意事项注塑油温机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 高精度注塑油温机 维护注意事项注塑油温机 |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司 |
| 价格 | 23260.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧能机械 型号:EUOT 产地:江苏南京 |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号 |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875 |

产品详情

欧能机械为大家介绍给高精度注塑油温机的维护注意事项及异常情况如何处理，欧能机械提醒维修时需要注意一些事项，检查机器时至少应有两人在场，冷却机器关闭电源注塑油温机需要排干水。

高精度注塑油温机维护注意事项需要在检查维修前确保周围留有足够空间，机器在高温下运转先停运机器使其冷却，维修前需戴上防护手套，为延长机器使用寿命，防止事故发生，需要定期检查机器状况。

高精度注塑油温机维护注意事项不仅是了解维修还需要知道故障可能发生的情况以及处理方法才是，注塑油温机常见的故障现象有无法开机，原因可能是保险丝熔断,欠相，解决方法是更换保险丝并检查原因，检查电源线。

高精度注塑油温机故障现象温度偏高无法降温原因为电磁阀堵塞，解决方法是清除电磁阀内水孔杂物并清洗；更多了解，也欢迎来到欧能机械参观。