

小型打印机价格 南京打印机 众拓科技有限公司

产品名称	小型打印机价格 南京打印机 众拓科技有限公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

UV平板打印机是一种高科技的免制版全彩色数码印刷机，它不受任何材料限制和行业，可以在瓷砖、背景墙、移门、柜门、玻璃、板材、各种标牌、水晶、PVC、亚克力、金属、塑料、石材、皮革等表面进行彩色照片级印刷。无需制版一次印刷完成，色彩靓丽丰富，南京打印机，耐磨损，防紫外线，操作简单方便，印刷图像速度快，完全符合工业印刷标准。

uv平板打印机色彩问题解决办法uv平板打印机图案印刷的色彩问题表现为：图片偏色、色差严重、却色等情况。导致的原因有6种：墨水不同、墨点不同、外接温度、墨水沉淀、软件故障、调色问题。

1、uv平板打印机墨水不同

解决办法：不同种类的uv墨水颜色饱和度、明暗度、颜色的区域等都是不同的，更换新的uv墨水后必然会导致图案印刷色彩问题，需要重新制作色彩曲线。

2、uv平板打印机喷头墨点不同

解决办法：打印测试图，观察喷孔的状态，如有堵塞出墨不畅的需要对喷头进行清洗。

3、uv平板打印机受温度影响

解决办法：外界的温度在15 -30 之间是uv平板打印机良好的工厂温度的。如果温度太低，需安装空调，如果温度太高的话，则需要降温。

4、uv平板打印机墨水沉淀

解决办法：长时间不使用的uv墨水，内部的颜料会出现沉淀的问题，在使用之前，需要进行充分的搅拌才行。如果出现凝结、成粘稠状，说明uv墨水过期了，打印机公司，需要更换新的。

5、uv平板打印机软件故障

解决办法：重新安装下uv平板打印机的软件，数值不对的话需要重新恢复下即可，注意重装之前，需要对电脑进行杀毒，将uv平板打印机软件加入到杀毒软件的白名单中。

6、uv平板打印机调色问题

解决办法：恢复到出厂时设置的色彩曲线数值，如果不会的话，可以联系下厂家的技术员远程的修改下。如果是换的新的种类的uv墨水，需要重新制作色彩曲线。

南京市的UV打印机，东川打印机价格，哪个做的好？南京市UV打印机哪个做的好这一没有严苛的判断规范的，每一生产厂家机器设备常有其不一样优点的，买uv打印机必须考虑到下列3点：1、资金额，小型打印机价格，合乎本身的费用预算前提条件下；2、材料的速率、精密度规定，uv打印机可否考虑企业时间内的生产量和包装印刷质量的规定；3、机器设备的售后服务，是不是在本本省选购或是临本省选购，有售后服务确保；在挑选的那时候，尽可能好几个生产厂家中间开展比照，不必盲目跟风的遵从业务员的详细介绍，对uv打印机生产厂家机器设备的包装印刷精密度、包装印刷速率、可靠性等做1个综合测试。

小型打印机价格-南京打印机-众拓科技有限公司(查看)由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司是从事“打印设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。