

洛阳汇川伺服电机马达维修

产品名称	洛阳汇川伺服电机马达维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

Er.107

(产品型号选择故

障)

不存在的产品编号

(电机等)

查看产品手册看是否有此产

品编号

重新选择正确的产品编号。

Er.108

(参数存储故障)

参数存储出现异常

更改某参数后，再次上电看

该参数值是否保存

如果多次上电仍出现该故障，

需要更换驱动器。

Er.110

(分频脉冲输出设

定故障)

编码器分频脉冲数不符

合设定条件/范围

增量式码盘：编码器分频脉

冲数值不能超过编码器的线

数；值码盘：编码器分

频脉冲数值不能超过其分辨

率数的1/4

更改编码器分频脉冲数值功能

码，使得其满足规定的范围。

Er.120

(产品匹配

故障)

1. 几种产品的组合不恰

当如：电机、驱动器功

率等级不匹配

电机的额定电流是否大于驱

动器的额定电流

更换不匹配的产品。

2. 编码器类型匹配异常

对应“伺服系统配置规格一

览表”查看功能码H01-02 设

置的驱动器编号是否存在，

且与“伺服电机型号”H00-00

是否匹配

选择正确的编码器类

汇川伺服驱动器主板故障维修凌科不仅拥有一批十几年汇川伺服驱动器主板故障维修经验的专家，还有先进的测试设备，7X24的售后服务团队。上/下混合模式提昇速度应答性及缩小速度控置误差伺服如何响应0更是有充足的配件库作为后盾，此外，我们在全球价格保证下进行维修，该保证说我们将以10%的价格击败任何竞争对手的价格。出色的维修和客户服务将使您始终满足所有电子产品维修需求，这是我们的目标，我们将尽一切努力实现这一目标。