

FUJINON富士能电子内窥镜软镜检修因渗水或存放欠佳造成化学纤维镜图像模糊不清，电子器件镜产机部损坏

产品名称	FUJINON富士能电子内窥镜软镜检修因渗水或存放欠佳造成化学纤维镜图像模糊不清，电子器件镜产机部损坏
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

FUJINON博仕能电子内窥镜软镜检修

广州市云启医疗器械售后维修服务有限责任公司技术对于软镜电子内窥镜检修，检修范畴：电子胃镜，电子胃镜，电子器件支气管炎道，电子喉镜，电子器件十二指肠镜，电子器件小肠镜，电子结肠镜，化学纤维纤支镜，化学纤维胆管镜，化学纤维鼻咽喉镜，化学纤维十二指肠镜，化学纤维输尿管镜，化学纤维输尿管软镜，化学纤维宫腹腔镜

检修品牌：OLYMPUS奥林巴斯微单，PENTAX宾得/潘太阿斯特里，FUJINON博仕能，WOLF狼牌，STORZ史托斯等。

查看码：liulewijdflku

柔性电子内窥镜检修标准分为A级，B级，C级，D级，在其中D级为大修，A，B，C级为维修

广州市云启-FUJINON博仕能电子内窥镜软镜检修

各级别辨别：

A级：因化学纤维镜导像束小黑点多或开裂比较严重，电子器件镜CCD欠佳造成的常见故障

A级检修为把整支插进部和弯折部（整支蛇管）所有换为新的，化学纤维镜小黑点过多 A

级维修，电子器件镜图像模糊不清干燥后或是这般，就必须 A 级维修。

B 级：因渗水或存放欠佳造成化学纤维镜图像模糊不清，电子器件镜产机部损坏

C 级：弯折管，插进管，尖嘴钳管欠佳，或水支气管阻塞没法清除等激发的常见故障

D 级：橡皮擦拆换，喷头拆换，视角调节，抬钳器不锈钢丝拆换，密封环渗水等

常见问题分辨维修级别

尖嘴钳管渗水：大部分是因为穿刺活检钳等配件，错误操作导致穿刺活检管路损坏，在视线不模糊不清时，C 级维修

软管束断：应用样本数多，弯折管欠佳导致，C 导光线级维修

不锈钢丝前面断：应用粒数大导致，C 级维修

弯折视角不够：不锈钢丝应用一定时间后不锈钢丝拉长，D 级维修，拆卸后剪掉相对应方位的不锈钢丝就可以，但需辨别弯折管是不是优良

弯折橡皮擦渗水：磕伤导致比较多，D 级维修拆换专用型橡皮擦就可以

喷头阻塞：清理不干净，C 级维修拆换喷头

导像束小黑点多或开裂：化学纤维镜应用粒数大，A 级维修

实际常见故障须经渗水检测，烘干处理，拆镜检查细心辨别才可以定怎样维修

广州市云启--我局还能够承揽耳鼻喉科动力装置，超声波，摄像头，内窥镜，内窥镜服务器，拍摄系统软件，硬镜，灯源，手术室器械，超声换能器等检修业务流程