

木工数控带锯的使用和维护注意问题

产品名称	木工数控带锯的使用和维护注意问题
公司名称	高密市李龙木器销售中心
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:华洲 型号:华洲110 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道王党村
联系电话	13793622453

产品详情



- 一、使用木工机械应遵守以下要求1.安全生产，坚持安全第一、预防为主的方针。
- 2.安全生产应当以人为本，从业人员享有安全生产的平等权利。
- 3.操作人员应经过培训，了解机械设备的构造、性能和用途，掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。电路故障必须由专业电工排除。
- 4.作业前试机，各部件运转正常后方可作业。开机前必须将机械周围及脚下作业区的杂物清理干净，必要时应在作业区铺垫板。
- 5.操作人员穿着应适当:不准穿着宽松衣服,戴领带及手饰(留长发需戴安全帽)。女工应戴工作帽。作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣。
- 6.机械运转过程中出现故障时，必须立即停机、切断电源。
- 7.链条、齿轮和皮带等传动部分，必须安装防护罩或防护板。
- 8.必须使用单向开关，严禁使用倒顺开关。

9.工作场所严禁烟火,必须按规定配备消防器材。

10.应及时清理机器台面上的刨花、木屑。严禁直接用手清理。刨花、木屑应存放指定地点。

11.作业后必须切断电源,闸箱门锁好。

12.木料若卡住锯片时应立即切断电源,待机械停止运转后方可进行处理。严禁用木块或木棒制动锯片的方法停止机械转动。

13.职工在生产、工作中要认真学习并执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况,及时报告领导,迅速予以排除。

二、工作过程应执行以下每个步骤:

(一)工作前认真作到:

1.检查机床上及工作现场,如有与工作无关的杂物应清除之。

2.检查安全防护装置应齐全完好。无防护装置的机床不准操作。

3.检查操作应处于非工作的位置上。

4.检查电器配电箱应关闭牢靠,电气接地良好。

5.检查润滑储油部位的油量应充足、密封良好。油标、油杯、油嘴等应齐全,安装正确,油眼无堵塞。按润滑图表规定进行加油。

6.停车一个班以上的机床应作空运转试车,确认运转正