

斗山大宇叉车配件整车线束总成 D20G/D30G洋马4TNE98发动机线束

产品名称	斗山大宇叉车配件整车线束总成 D20G/D30G洋马4TNE98发动机线束
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山大宇叉车配件整车线束总成 D20G/D30G洋马4TNE98发动机线束

斗山大宇叉车配件整车线束总成，合力杭叉叉车配件整车线束总成

叉车制动盘与制动蹄片是一起摩擦的，制动蹄片磨损了，制动盘也会有一定的磨损，这个道理是很浅显的，但很多人在做叉车保养时只注意更换蹄片，却常常忽略了更换制动盘。制动盘过度磨损带来的后果是很严重的，一般来说，在制动蹄片更换2 - 3次之后，制动盘也应更换。