

特种变压器有关海关联盟CUTR认证怎么做

产品名称	特种变压器有关海关联盟CUTR认证怎么做
公司名称	沃泰认证服务（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88号环球财富广场1幢803室（注册地址）
联系电话	0512-63369271 18015477703

产品详情

特种变压器是指材质、作用、用途等有别于常规变压器的变压器。

按材质分有:非晶干式变压器，环氧树脂浇注变压器等;

按作用分有:斯考特变压器、三相变单相变压器、移相变压器等;

按用途分有:UV机械变压器、火花变压器、染整机械变压器、整流变压器、节能设备用变压器等。

对于以上设备要出口俄罗斯，必须办理海关联盟CUTR认证。虽然分类有区别，但CUTR认证要求是一样的。

首先CUTR认证文件清单：申请表、说明书、全套产品图纸、产品照片、铭牌。

特种变压器CUTR认证流程：

- 1、填写海关联盟CU-TR认证申请表，确认出口特种变压器名称、型号、数量、产品海关代码。
- 2、认证机构根据海关代码和设备信息确认产品类别，确认认证模式及实施要求。
- 3、制造商根据认证机构的认证方案提交装卸机俄文资料和技术文件、测试报告、与独联体国家供货合同。
- 4、生产工厂根据机构意见修改产品资料文件或质量体系文件(如初次审核不合格)。
- 5、我机构拟定证书草稿，申请商确认草稿准确无误，反馈给机构。

6、签发证书,并备案。

7、在产品上粘贴EAC认证标记，凭证书复印件清关。

沃泰认证从事认证行业多年，拥有丰富的认证经验，如有想咨询独联体国家认证问题，欢迎随时联络我们。