

绝缘披肩检测预防性试验

产品名称	绝缘披肩检测预防性试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安jian部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。

以保证生产者安全与健康为前提来合理配置劳保用品，用人单位需要严格执行相关法律法规，同时劳动者也要提升个人的职业防护常识，了解所配置的劳保用品是否符合国家规定的防护要求。

1、易燃易爆场所作业(如火工材料、易挥发、易燃液体及化学品，可燃性气体) 劳保用品

防化服、防化手套、安全鞋

2、可燃性粉尘场所作业(如铝，可燃性化学物粉尘等)

劳保用品：防毒口罩()、防化服、安全鞋。

3、高温作业(如熔炼、烧铸、热轧、锻造、炉窑)

劳保用品：镀反射膜隔热服、耐高温鞋、或防飞溅面罩、安全帽、高温手套。

4、低温作业(如冰库) 劳保用品：防寒手套(或低温手套)、防寒鞋、防寒服。

5、带电作业(如设备或线路带电维修) 劳保用品：绝缘手套、绝缘鞋 防电弧服。

6、有毒性化学物作业(如铝、铬、铍、锰、镉等有毒金属及其化合物的烟专利号和粉尘)、高毒农药气溶胶、沥青烟雾、矽尘、石棉尘及其有害物的动(植)物性粉尘。

劳保用品：防尘毒面具、防化学眼镜、防化服、防化手套。