

# 云启医疗维修ZIMMER植皮刀8821-01常见故障

产品名称	云启医疗维修ZIMMER植皮刀8821-01常见故障
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ZIMMER:植皮刀维修 8821-0:植皮刀维修 维修地广州:植皮刀维修
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

**植皮刀维修更换** 广州云启医疗设备有限公司成立于2016年，致力于医疗设备维修服务行业。维修项目还包括：动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声探头；软镜；硬镜。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供优质的服务。愿与您共建长期合作关系，共创美好未来。

美敦力xPS3000magum鼻咽喉科吸切器手柄18-97200，直排引式专利设计手柄，吸引、切割、排出为直线，可高温高压及熏蒸消毒；可连接几十种专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科和整形科手术，往复最大转速=5,000转/分钟；单向最大转速=12,000转/分钟；扭矩=108mNm;重量=180克。

维修案例：设备名称：ZIMMER植皮刀8821-01 检测故障：无法使用电机故障

维修方案：维修电机 维修周期：3个工作日 保修周期：3个月

广州云启医疗设备有限公司--第三方医疗设备维修维修

主要维修：美敦力动力系统、storz史托斯动力系统、Stryker史塞克动力系统、Linvatec林弗泰克动力系统、AESCULAP蛇牌动力系统、施乐辉SMITH&NEPHEW/DYONICS戴安利动力系统、ALCON爱尔康超乳手柄等动力系统维修。

动力系统维修就选广州云启。原装进口配件，有质保。价格优惠。

在使用前，软轴必须进行单独试运转和连接上电钻手柄后的试运转。 ?

让ELAN?-E/-EC提供动力的软轴短暂运转： -

不连接电钻手柄，驱动软轴7的运转必须能够清楚地看出。 -

连接上电钻手柄，必须按照电钻手柄的功能驱动该手柄。

进行上述试运转时，软轴既不应出现异常过热，也不应发出异常噪声。 ?

如果出现故障，请按照第9章故障排除表检查软轴。 维修案例一：

设备名称：ZIMMER植皮刀8821-01 检测故障：无法转动电机故障 维修方案：更换电机

维修周期：3个工作日 保修周期：3个月 维修案例二：

设备名称：ZIMMER电动植皮机手持件 检测故障：无法转动轴承组件破损

维修方案：更换轴承组件 维修周期：4个工作日 保修周期：3个月

广州云启医疗-优势维修项目 软镜主机维修、软镜光源维修、超声乳化手柄维修、电子镜维修、纤维镜维修、

