

# 龙口石良镇克拉克2/2.5/3/3.3T柴油叉车/升高3米标准配置叉车出售

产品名称	龙口石良镇克拉克2/2.5/3/3.3T柴油叉车/升高3米标准配置叉车出售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

龙口石良镇克拉克2/2.5/3/3.3T柴油叉车/升高3米标准配置叉车出售

叉车使用初期阶段的故障特点叉车在使用初期(相当于走合期)其故障是由高到低(降曲线)，使用初期故障率高低是随制造或维修质量和走合时期的使用有关。如果叉车制造或修理质量高，并能正确地使用与维护。那么，初期故障率就低。否则早期故障率会高。早期故障多地是联接螺栓松动或松脱；管道接头松动或松脱；残留金属屑或铸造砂易堵塞油道或夹在相对运动摩擦中拉伤机件(如液压系统中的执行机构油缸)造成漏油，调整后的间隙或压力发生变化，使机件不能执行规定能力，有些接合因螺栓不紧而漏水、漏油、漏气等。