

涂装设备线 涂装设备 润玺环保设备

产品名称	涂装设备线 涂装设备 润玺环保设备
公司名称	苏州润玺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇中汽零大厦15楼
联系电话	15172093950 15172093950

产品详情

自动喷涂线大家应该都知道，自动喷涂线是以自动喷涂对产品表面喷上自己喜欢的颜色或者装饰，涂装设备有限公司，以自动喷涂的方式来代替人力喷涂。还具备速度快、喷涂均匀、是代替人工的选择，产量大、，是劳动力产品4到5倍。那么，如何操作自动喷涂线呢？下面就让小编来给大家讲讲如何操作自动喷涂线，具体内容如下：

- 1、首先启动该空气压缩机，压力为5?8公斤/cm，并且被连接到喷头。
- 2、检查燃油管路是否正常，正常运行后，打开燃油管总开关，分开开关。
- 3、关闭电源开关，按下点火开关，根据涂料粉和机器材料的特点选择合适的烘箱温度，涂装设备线，正常温度是200度-220度。
- 4、启动输送带，涂装设备公司，在一般频率25-30Hz的情况下调整油漆输送带的速度。
- 5、检查发酵粉的颜色，订单符合要求，试验多喷几次，以满足要求。
- 6、喷涂流水线厂家根据工作的特点，选择合适的吊件，吊稳，防止掉入烤箱。
- 7、除去工件表面的铁锈和残留物。严重生锈和油腻的工件须重新加工。
- 8、下线前打包PE袋，涂装设备，摆放整齐。
- 9、涂料，油漆车间主任或组果应每小时观察涂料，油漆附着力检查，并做好记录。

涂装设备的养护，通常的新机或大修后的机械在走合期内有必要进行走合养护。机械在规则的走合期内运用时，需按相应规程逐级递加负载及转速，并全部查看光滑、紧固情况，调查整机各部状况，发现异常及时解决。走合养护的要点是替换各部光滑油、光滑各部位、紧固各螺栓。走合期完毕后进行一次二

级养护。如有需要，欢迎来电咨询！

涂装设备设计时需要注意什么？

不同的产品对涂层的要求是不一样的，如汽车与家电产品大不相同，就汽车而言，轿车和卡车不一样，而车身、车架、钢圈等对涂层的要求差距也很大。那么涂装设备设计时需要注意什么呢?下面我们简单的了解一下：

工艺设计体现出涂装生产线的档次水平，从而决定了工程投资、涂装线的实用性、运行成本及产品的涂装成本，所以一定要认真地规划和研究。

- 1、要掌握少投入、多产出的经济原则
- 2、合理选定年时基数
- 3、合理选材、合理确定配套设备
- 4、合理布局、准确选定非标设备的尺寸
- 5、节约能源

涂装设备线-涂装设备-润玺环保设备(查看)由苏州润玺环保设备有限公司提供。苏州润玺环保设备有限公司是一家从事“电镀设备，清洗设备，水处理设备，废气处理设备，自动化设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“苏州润玺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州润玺在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！