

山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询

产品名称	山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询 Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询山东 " 史塞克接头附件维修更换 广州云启设备有限公司长期遵循质量好，信誉至上，至诚至信，至善至服务理念，以优异的产品质量、完善的售后服务体系，赢得了广大用户的信赖。公司汇集了一批深谙高科技的产品，精密制造的高素质员工，他们具有丰富的专业技能和多年的行业背景，竭力实现了科技成果的转换，众多产品在业界独占鳌头。

广州云启专业的设备维修服务商，针对Medronic美敦力动力系统提供维修项目，可维修项目：电动动力系统、动力主机、动力手柄、耳钻、接头、铣刀附件、动力脚踏、气动动力系统、刨削手柄等
美敦力常见的维修型号： Medronic美敦力/19-94025/动力手柄维修
Medronic美敦力动力系统EC200主机维修 Medronic美敦1845000耳钻手柄维修
Medronic美敦力AT1接头附件维修 Medronic美敦AA1弯接头维修
Medronic美敦力弯手33-2775直手33-27700维修 Medronic美敦力AF0AF0AF0AF01AF02R开颅洗刀附件维修
Medronic美敦力18-96200耳鼻喉吸切器手柄动力手
Medronic美敦力/耳鼻喉动力系统/VISAO/3334800高速耳 Medronic美敦力耳钻visa333400

山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询 山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询 维修案例一：
Nouvag 1710 动力接头 轴承磨损，内部配件错位 设备名称：Nouvag 1710 动力接头
检测故障：轴承磨损，内部配件错位。 维修方案：更换轴承，调整内部配件。 维修周期：4个工作日
保修周期：非人为保三个月

维修案例二： 设备名称：STRYKER4100-400钻 检测故障：无法工作齿轮组件坏，轴承组件坏。
维修方案：更换齿轮组件，更换轴承组件。 维修周期：5个工作日 保修周期：3个月

" 山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询
山东Stryker史塞克5100-10-70接头维修咨询

[内蒙古Stryker史塞克动力系统SE5主机维修找云启](#)