

海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询

产品名称	海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询 广州云启设备有限公司主营动力系统\摄像系统\手术器械\软镜\硬镜\电子腹腔镜等设备维修和日常维护，维修成功率95%以上，为广大客户朋友们大大降低了备件采购成本，把您的损失降到。在我们这里，您的设备会得到专业的照顾，快速超值的服务。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。美敦力xps3000动力系统电机驱动板 美敦力xps3000动力系统电机驱动板11210139-00。主要是用于驱动电机的转动。包括驱动电机的摆转、正转、反转等。美敦力xps3000电源板主要是给系统主机提供一个48v的直流电。

海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询

"美敦力动力手柄18-96200、18-97200、18-98200T、33-27750维修 美敦力动力系统组成：一个电源控制台、脚控开关、连接电缆和相应的手持部件组成，驱动各种钻头、刀片、钻、锉和套管。而手持部件也就是我们常说的动力手柄，美敦力动力手柄主要型号有：18-96200、18-97200、18-98200T、33-27750。

云启专业从事器械维修多年，兼职销售各种进口器械耗材，专业施乐辉SMITH&NEPHEW/DYONIC戴安利动力系统维修 常见维修型号：7205841主机、7205971手柄，72200616手柄、72200617手柄、7205355手柄、7205354手柄、7205357手柄、72200872手柄、等等 我们的工程师维修经验丰富，能帮您快速找到故障所在，节约时间，尽快让设备恢复到正常使用状态，价格优惠，欢迎来电洽谈

海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询

维修案例一：设备名称：美敦力XOS3000主机 检测故障：不能正常工作主板故障 维修方案：更换主板 维修周期：7个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：美敦力XPS3000主机，开机黑屏，手柄不转 设备名称：美敦力XPS3000主机 检测故障：开机后，速度显示屏黑屏，按下脚踏，手柄无法转。主机驱动板故障 维修方案：维修驱动板 维修周期：7个工作日，保修周期：非人为保修3个月" 维修案例三： 设备名称：StrykerTPS动力系统主机 检测故障：报错主板故障 维修方案：维修主板

维修周期：15个工作日 保修周期：3个月

海南Stryker史塞克5100-10-72弯接头维修咨询

[上海Stryker史塞克脚踏维修价格](#)