

# 宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询

产品名称	宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询

广州云启设备有限公司经过多年的设备安装维修实践，公司拥有一批10多年从事设备维修的工程技术人员，。丰富的技术经验和维修案例。提供中小型设备维护服务。设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司自创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。

宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询

广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；动力系统主机维修常见的故障有：1、无法开机、无法启动；2、无法显示、显示错误、报错；3、无法识别手柄；4、主机线路/控制故障等；维修方案：一、主板坏，一般是电机短路导致主机驱动电路烧坏。解决方法：维修主板，更换主板。二、电源板坏。解决方法：维修或更换电源板。三、显示板坏。解决方法;维修或更换显示板。四、显示屏坏。解决方法;更换显示屏。

宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询

维修案例：设备名称：smith & nephew动力系统主机检测故障：不能正常工作脚踏检测不到，主板故障  
维修方案：维修主板  
维修周期：7个工作日  
保修周期：3个月

维修案例一：Medtronic IPC主机 主板故障，触摸屏坏  
设备名称：Medtronic IPC主机  
检测故障：主板故障，触摸屏坏  
维修方案：更换主板  
触摸屏维修周期：7个工作日，非人为保修三个月

维修案例二：Aesculap Elan-EC GA830 动力主机 无法开机，板子进水 设备名称：Aesculap Elan-EC GA830  
动力主机检测结果：无法开机，板子进水，主板故障维修方案：维修主板维修周期：7个工作日保修周期  
：非人为保6个月

宁夏Stryker史塞克5100-8脚踏维修咨询

[北京Stryker史塞克动力系统SE5主机维修找哪里](#)