

矿粉粘合剂 金属硅粉粘结剂 保菲粘合剂 矿粉粘合剂

产品名称	矿粉粘合剂 金属硅粉粘结剂 保菲粘合剂 矿粉粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

矿粉粘合剂

不同用途的球团对粘结剂的选择：

针对型煤粘合剂的选择，为您简单介绍一下：

- 1、煤炭球团，可分为民用、工业锅炉、造气型煤。民用型煤对粘结剂要求较低，只需要成型后有一定的强度，能保证短距离的周转和仓储，同时有一定的热强度，对含碳量、发热量要求较低；
- 2、工业锅炉、造气型煤，由于是作为工业燃料、原料，因此对发热量、含硫量都有较高要求，且必须具备一定的热强度和热稳定性，造气型煤质量要求高，难度大，制约和影响因素较多；
- 3、焦粉、兰炭、石油焦、石墨粉、钢厂含铁废料成型，对固定炭、含硫、磷要求较高，且对热强度和热稳定性更高，难度大，制约和影响因素较多；所以在选择粘结剂时更应该注意。

矿粉粘合剂

除尘灰压球粘结剂使用方法：

1. 矿粉1000kg，粘结剂80kg左右
2. 矿粉、粘合剂边搅拌，边加水，根据原料的湿度调整加水量的大小，原料搅拌均匀，手握成团不散开即可进压球机压球

3. 在150℃条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干

包装贮存

1. 25kg/袋、编织袋包装

2. 阴凉干燥处保存，防水、防晒

其它说明：

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、生产线、合算成本来调配粘合剂，矿粉粘合剂金属硅粉粘结剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

矿粉粘合剂

钢铁生产过程中的烧结

烧结的概念

将各种粉料含铁原料，配入适量的燃料和溶剂，加入适量的水，经混合和造球后在烧结设备上使物料发生一系列物理化学变化，将矿粉颗粒粘结成块的一个过程。

烧结生产的工艺流程

目前生产上广泛采用带式抽风机生产烧结矿，生产工艺流程主要包括烧结料的准备、配料与混合，烧结和产品处理等工序。

烧结原料的准备

含铁原料

含铁量较高，粒度小于5mm矿粉，铁精矿，矿粉粘合剂 硅泥粘结剂，高炉炉尘，轧钢皮，钢渣等。

一般要求含铁原料品味高，成分稳定，杂质少。

熔剂

要求熔剂中有效CaO含量高，杂质少，矿粉粘合剂 硅铁合金粘合剂，成分稳定，含水3%左右，粒度小于3mm的占90%以上。

在烧结料中加入一定量的白云石，让烧结矿含有适当MgO，对烧结过程有良好作用，可提高烧结矿的质量。

燃料

主要为焦粉和煤

对燃料的要求是固定碳含量高，灰分低，挥发分低，矿粉粘合剂，成分稳定，含水小于10%，粒度小于3

mm的占95%以上。

矿粉粘合剂 金属硅粉粘结剂-保菲粘合剂-矿粉粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。“球团粘结剂,球团粘合剂,压球粘结剂,铁粉粘合剂”选择河北保菲新材料有限公司，公司位于：河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区，多年来，保菲粘合剂坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保菲粘合剂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事矿粉粘合剂，矿粉球团粘合剂，矿粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。