

北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里

产品名称	北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史赛克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里广州云启-内窥镜系统及周边设备维修软镜主机、软镜光源、电子镜、纤维镜、摄像系统、摄像头、气腹机高频电刀、冷光源、超声刀、动力系统、导光束、手术器械等维修中小型设备：维修周期一般一周以内，部分设备保修半年。可提供维修前检测报价，修复好可提供上机。

维修SOFAMORDANEK枢法模VIDEOINTEGRATORMODEL9500MICRO-ENDOSYSTEMS摄像仪维修DELON德龙F-068DF-168DF-368D全系列腔镜摄像仪维修smith&nephew450P3-CCDsmith&nephew460HCAMERA,smith&nephewDyonicsED-3,smith&nephewDyonicsHD900内窥镜摄像仪维修ExplorentSuperCam-605800,ExplorentSuper3Cam-810000单晶片及三晶片内窥镜摄像仪维修SCHOELLY(雪力)FlexiScopeC1101内窥镜摄像仪维修LEMKETC804及TC805内窥镜摄像仪维修TOSHIBALS-250PLUS内窥镜摄像MedstarMCU-124耳鼻喉诊疗台摄像系统北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里史赛克stryker782摄像头维修找哪里北京

摄像系统常见故障：摄像主机：图像模糊、图像偏色、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。冷光源：无光源输出、主机无法启动，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。气腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不足、无气体输出、无法开机等。导光束：线缆外皮破损、导光纤维断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

维修案例：设备名称：STORZ 20212034摄像头检测故障：图像模糊，发白，电缆线有烫过痕迹线缆严重受损。维修方案：更换线缆。维修周期：3个工作日保修周期：6个月

广州云启设备有限公司是一家摄像系统设备维修服务商，我们正处于高速发展期，企业围绕实施“管理科学化，服务规范化、收费合理化”战略，服务范围不断扩展。我们珍惜每一个客户的选择，注重每一个客户的认可，敬重每一个客户的批评和建议，感谢关心和支持广州云启的每一个朋友和合作伙伴。以优质的质量和良好的信誉服务于客户，服务于社会，为人类的健康事业贡献自己的光和热！摄像常见故障1.图像偏色（偏红、偏蓝）。偏色容易造成手术过程中，脏器与异物分辨不清，易产生意外。引起偏色的常见原因有：1、摄像头电缆损坏，造成偏色，有干扰；2、摄像头CCD驱动板故障；3、主板故障；

4、其他可能的并发故障。2.图像闪烁。造成摄像图像闪烁的可能原因有：1.电源不稳定；2.摄像头线缆，尤其是同轴电缆接触不良、损坏甚至断；3.CCD驱动板故障，不稳定。3.无图像。摄像系统无图像的常见原因有：1.主板故障；2.CCD损坏；3.线缆损坏；4.SV线、RGB线等损坏造成通讯错误等。4.白平衡无法调节。以下几个方面易造成白平衡无法调节：1.线缆损坏；2.CCD驱动板损坏；3.马蹄板故障；4.控制面板失控；5.主板故障。5.调焦镜卡口损坏：1.松，无法卡紧镜子；2.卡口控制阀因用力过猛，断；3.因手术过程晃动过多造成其跟调焦镜脱离松动。视故障严重与否可选择维修或更换方案。北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里维修案例一：设备名称：WOLF 5507.901摄像头检测故障：接触不良；因为电压不稳，造成短路，导致电缆坏；维修方案：更换线缆；维修周期：7个工作日保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：STORZ H3-Z摄像头检测故障：不能正常工作主机识别不到摄像头，调焦镜无法调焦维修方案：重接线缆，清洁保养，更换调焦镜维修周期：5-7个工作日保修周期：6个月"

北京史赛克stryker782摄像头维修找哪里史赛克stryker782摄像头维修找哪里

[上海史赛克stryker1288摄像头维修多少钱](#)