

张家口数控无卡旋切机 金轮机械旋切机 数控无卡旋切机价格

产品名称	张家口数控无卡旋切机 金轮机械旋切机 数控无卡旋切机价格
公司名称	山东金轮机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路 交汇处
联系电话	18369559370 18369559370

产品详情

常见的无卡旋切机的板皮问题

常见的无卡旋切机的故障前边我们已经介绍过不少了，今天再给大家介绍一下另外的一个故障现象，那就是板皮成石棉瓦，刀锋比较小，进刀速度较快就会导致这种现象，还有一种就是板皮的横截面厚度不均匀造成的故障，造成这种故障的原因是刀刃不平也不直，那么这种解决方法是比较简单的，那就是再一次磨刀，用稍微较薄的铁皮盒或者是胶带调整刀锋，这样就会避免造成这些错误，数控无卡旋切机价格，大家在使用的时候要注意这些问题，就会更好的利用它们了。

希望这些会对大家有所帮助，张家口数控无卡旋切机，如有不明白的，数控无卡旋切机厂家，可以电话咨询我们，也可以去我们的网站上了解。

无卡旋切机的常见故障

产品质量缺点或常见故障：旋切的单板薄厚不匀称

原因分析：

- 1、旋切刀不锐利；
- 2、旋切刀的刀位过高或过低；
- 3、所旋切的木料过度干硬；
- 4、旋切历程中刀床摇晃；

5、装有电磁离合器的旋切机电磁离合器碳刷虚接。

清除方法：

1、从新刃磨旋切刀至锐利，连用油石打磨抛光；

2、再次调节旋切刀的刀位到适度具体位置；

3、采用干燥度适度的木料完成旋切，过干的木料可采取水焯或浸湿后旋切；

4、将各不锈钢紧固件螺栓螺母查验并拧紧，将刀床两边的滑轨调节压条与刀床的导轨滑块之间的空隙调整到适度，但不要太紧了。

5、把电磁离合器的碳刷向下自动旋转1 - 2圈。并在油盒内注入清理的稀汽车机油。

大家不管在选购任何东西的时候，都会选择质量好的，所以在选择的时候，数控无卡旋切机批发，大家都会货比三家，那么在现在这个科技飞速发展的时候，机械厂家也越来越多的情况下，大家会怎样选择好一点的无卡旋切机呢，下面就让金轮机械制造厂家给大家介绍一下吧：

购买的时候不要只看价格，还要看它的本身的质量已经它的制造原料，还有他的数控机箱的构造，重要的就是他的售后了，有的厂家在你购买之前说的很好，但是只要买完之后就不管你了，这样的厂家大有人在。

所以大家在选择的时候一定要货比三家，不管什么方面都要比一比，这样才是一个明智之举。

张家口数控无卡旋切机-金轮机械旋切机-数控无卡旋切机价格由山东金轮机械制造有限公司提供。山东金轮机械制造有限公司为客户提供“旋切机,无卡旋切机,木工旋切机,”等业务，公司拥有“金轮机械”等品牌，专注于木工机床等行业。，在临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路交汇处的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李玉明。同时本公司还是从事旋切机，无卡旋切机，找圆机的厂家，欢迎来电咨询。