

# 矿用电磁流量计,矿用超声波流量计问题解决办法

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 矿用电磁流量计,矿用超声波流量计问题解决办法           |
| 公司名称 | 济宁同创仪器仪表有限公司业务部                  |
| 价格   | 990.00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:同创<br>型号:LZD280/100G<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号         |
| 联系电话 | 18305472085 18353732167          |

## 产品详情

### 矿用电磁流量计解决方案

(1)确认已接入电源，检查电源线路板输出各路电压是否正常，或尝试置换整个电源线路板，判别其好坏。

矿用电磁流量计检查电缆是否完好，连接是否准确。

(3)检查液体活动方向和管内液体是否布满。对于能正反向丈量的电磁流量计，若方向不一致虽可丈量，但设定的显示流量正反方向不符，必需改正。若拆传感器工作量大，也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。

矿用电磁流量计管道未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的，应在安装时采取措施，避免造成管道内液体不满管。

### 矿用电磁流量计

(4)检查变送器内壁电极是否笼盖有液体结疤层，对于轻易结疤的丈量液体，要按期进行清理。

(5)若判定为是转换器元器件损坏引起的故障，更换损坏的元器件即可。