



## 校验指针式微压表

?????

高可靠性

自动稳零功能

低功耗技术, 在无休眠状态下, 连续工作10000小时以上

自动峰值记录

mmH<sub>2</sub>O、mmHg、inH<sub>2</sub>O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar 多种压力单位切换

?????

快3次/秒 (默认) , 慢1次10秒 , 速度可调

测量速度	1次/1秒	1次/2秒	1次/5秒	1次/10秒
工作时间	一年	两年	四年	8年

显示 :

白色背光, 6位数字显示, 小数点位数可调。

?????

内置1节LS14500 3.6V锂电池或 3节AA碱性南孚电池 , 可外接适配器 , 具体内容参见说明书

其他指标：

外形尺寸：表头 100mm × 37mm, 总长132mm

重量：0.45kg

压力接口：M20 × 1.5

通讯接口：RS232

环境温度：(-20~70)

温度补偿：(0~50)

相对湿度：<95%

大气压力：(86~106)kPa

存储温度：(-40~85)