

# 维修胆道镜fcn 15rp3 启泽医疗科技 维修胆道镜

产品名称	维修胆道镜fcn 15rp3 启泽医疗科技 维修胆道镜
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

## 产品详情

广州启泽医疗有限公司是一家从事于史托斯STORZ医疗设备维修，保养，升级的专z业化第三方服务公司。本公司的维修服务定位是通过与客户建立稳定长期的设备维修，维修胆道镜，保养的服务关系。现提供史托斯STORZ 11292AD1胆道镜进行维修，欢迎咨询！

启泽医疗---史托斯STORZ 11292AD1胆道镜维修案例维修胆道镜

设备名称：史托斯STORZ 11292AD1胆道镜

品牌：史托斯STORZ；型号：11292AD1；

故障现象：图像都是黑点，插入管脱皮。

检测结果：蛇骨断 图像都是黑点 钳子管漏水；

维修方案：更换蛇骨 像束 光束 插入管 钳子管。

维修周期：6天；

启泽医疗---史托斯STORZ 11292AD1胆道镜维修维修胆道镜

STORZ内窥镜软镜故障分析方法

1、直观检查法

- 2、试漏检查法
- 3、组件替换法
- 4、仪表检查法

启泽医疗---史托斯STORZ 11292AD1胆道镜维修

常见型号：

STORZ软镜：STORZ 11272VP、11292BD1、11292DE1、11278A1、11278AU1、11272C1、11301BN1、11292BD1、11292AD1、11292ADU1等；

广州启泽科技有限公司提供奥林巴斯OLYMPUS URF-P5胆道镜维修、纤维胆道镜维修、olympus内窥镜维修，是一家的第三方胆道镜维修公司；维修范围包括：电子鼻咽喉镜、电子胃镜、支气管镜、纤维输尿管软镜、奥林巴斯纤维胆道镜维修等；

广州启泽--维修奥林巴斯胆道镜维修案例维修胆道镜：

设备名称：OLYMPUS URF P5 胆道镜

故障现象：蛇骨脱节，角度打不了，象束黑点多。

检测结果：蛇骨脱节，角度打不了，象束黑点多。

解决方案：1级维修 更换象束 光束 钳子管 蛇骨 橡皮。

广州启泽--广州启泽纤维内窥镜维修实行分级修理维修胆道镜：

1级：维修包括像素/ CCD、LG、先端、物镜、弯曲管、橡皮、插入管、钳子管、水气管、喷嘴。

2级：维修包括物镜、先端、弯曲管、橡皮、插入管、钳子管、水气管、喷嘴。

3级：维修包括弯曲管、橡皮、插入管、钳子管、水气管、喷嘴。

4级：更换弯曲橡皮、喷嘴，焊钢丝、调角度，密封圈漏水等。

广州启泽科技有限公司提供OLYMPUS CHF-V胆道镜-olympus软管镜维修。

内窥镜名称: 奥林巴斯 CHF-V胆道镜维修案例维修胆道镜：

品牌：奥林巴斯olympus 型号：CHF-V

检测结果：插入管老化脱皮钳子管磨损；图像一般；光束断丝10%尚可；钢丝，螺旋管磨损；

维修方案：更换插入管、钳子管、钢丝、螺旋管、橡皮。

广州启泽-奥林巴斯胆道镜CHF-V的优势维修胆道镜：

高清图像——先端CCD，高画质、大画面、无摩尔纹兼容腹腔镜的电子胆道镜4.9mm纤细先端，2.0mm器械通道，兼顾胆道探查和取石比纤维胆道镜更好的操作性——舒适、高x效和准确兼容 VISERA Pro，维修胆道镜chf t20，EXERA 、VISERA ELITE、EXERA III摄像系统高清图像，成像性能更出色CHF-V为电子胆道镜，图像质量优于纤维胆道镜先端部外径zui细，维修胆道镜fcn 15rp3，4.9mm，容易插入通用平台 兼容多个摄像系统平台CHF-V电子胆道镜

? 具有颜色一致的无莫尔成像的同时多色CCD被引入到胆管的可视化中。

? 凭借其高景深的视野，维修胆道镜ecn 1530，该系统消除了对不方便的术中聚焦的需要。

? CHF-V的图像比我们传统的纤维镜更大，更少失真，充分利用了它的高分辨率图像质量和增强观察效果

奥林巴斯 OLYMPUS电子胆道内窥镜常见维修型号：CHF-V、CHF-10、CHF-P60、CHF-V100 等

维修胆道镜fcn 15rp3-启泽医疗科技-维修胆道镜由广州启泽医疗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州启泽医疗科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!