

新密台达伺服电机编码器故障维修

产品名称	新密台达伺服电机编码器故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

????????A2?B2?AB????????????????

AL001 ???

主回路电流值越驱动器瞬间*电流值 1.5 倍时动作AL002 过电压 主回路电压值高于规格值时动作AL003 低电压 主回路电压值低于规格电压时动作 AL004电机匹配异常 驱动器对应的电机错误AL005 回生错误 回生错误时动作AL006 过负荷 电机及驱动器过负荷时动作 AL007 过速度

????????????????

AL008 异常脉冲控制命令脉冲命令的输入频率过硬件接口容许值时动作AL009 位置控制误差过大位置控制误差量大于设定容许值时动作AL011 位置检出器异常 位置检出器产生脉冲信号异常时动作 AL012校正异常

????????????????