

鹤壁富士伺服驱动器过热故障维修

产品名称	鹤壁富士伺服驱动器过热故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

工控数控系统维修：发那科fanuc、西门子simens、三菱mitsubishi、发格fagor)、delem、斯伯克(cybeiec)、台湾宝元系统、新代系统、广数系统等品牌系统

。1发那科fanuc包括fanuc10/11/12系统、fanuc

0系统、fanuc00/100/110/120系统、fanuc16、18、20、22系统、fanuc15i/16i/18i/21i/系统 fanuc0i-

modela以及fanuc 30i/31i/32i系列系统；包含系统的伺服驱动器、伺服马达、主轴马达。2西门子simens包括

802系统、810d系统、810te系统、820系统、850系统、880系统、805系统、804c系统及840d系统；包含

系统的伺服驱动器、伺服马达、主轴马达。3三菱mitsubishi包括3m、c6、c64、m60、m60s、m700v

、e60、e68、c70、m700、m70系列系统；包含系统的伺服驱动器、伺服马达、主轴马达。4西班牙发格fa

gor)包括cnc8070、nc8055、cnc8035、cnc8040、cnc8050、cnc8025系列系统，有伺服驱动模块、松下驱动器、

安川驱动器、伺服电机、电源模块，变频器，发格手轮，主轴驱动器等。5台湾宝元系统520i m320i 516

m650 515系列系统维修。二、零配件销售：供应日本法那科、三菱、德国西门子、发格、delem、cybelec

斯伯克、交流伺服放大器、伺服电源、伺服电机、主轴电机、编码器、手摇脉冲发生器、手轮线、传输

线、触摸屏、拉刀、行程开头、打刀气缸、润滑泵、拉刀爪、联轴器、台湾丝杆、日本原装轴承、日本

原装主轴轴承、导轨防护罩、风扇、液压阀、电子阀等配件。

富士变频器、安川变频器、LG变频器、台达变频器、三肯变频器、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、A、丹佛斯变频器、欧陆变频器、瓦萨变频器、东芝变频器、台达变频器，阿尔法变频器，英威腾变频器，易能变频器，安邦信变频器，台安变频器，变频器维修，科姆龙变频器维修及各类软启动器维修，维修变频调速器维修供应变频器控制板，西门子数控系统，发那科数控系统。

上电无显示，面板显示过电压

或欠电压，显示过电流，接地故障，过热，以及一些时好时坏的故障现象。

富士伺服驱动器常见的故障有：上电无显示、有显示无输出、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、缺相、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障、参数错误等。

- 1：伺服驱动器空载正常,重载异常
- 2：伺服驱动器满载高速是否异常。
- 3：伺服驱动器满载低速是否正常。
- 4：伺服驱动器起动加速是否正常。
- 5：伺服驱动器起动减速是否正常。
- 6：伺服驱动器输出电压是否平衡。
- 7：伺服驱动器输出电流是否平衡。
- 8：伺服驱动器负载轻重变化时，电流是否正常。