

济源康尼伺服驱动器维修过热故障维修

产品名称	济源康尼伺服驱动器维修过热故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

康尼伺服驱动器维修过热故障维修对策 EMC类别如果实施了本手册中描述的EMC措施，则符合IEC-的以下排放类别。可以将多个设备连接到通用的外部电源滤波器。先决条件：单相设备只能连接到单相电源滤波器；三相设备只能连接到三相设备。连接设备的总输入电流必须小于或等于电源滤波器的允许标称电流。如果在安装过程中实施了本手册中描述的措施。则该产品符合标准IEC-的EMC要求。信号干扰会导致驱动系统和驱动系统附的其他设备发生意外响应。警告信号和设备干扰按照档中描述的EMC要求安装布线。验***是否符合档中描述的EMC要求。确认符合要在产品运行所在/地区适用的所有EMC法规和要求，以及安装场所中适用的所有EMC法规和要求。不遵守这些说明可能会导致死亡。