

流动式破碎机批发 合肥流动式破碎机 邑工破碎机规格齐全

产品名称	流动式破碎机批发 合肥流动式破碎机 邑工破碎机规格齐全
公司名称	河北邑工矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市肥乡区邯东工业区民生路南段
联系电话	18631008819 18631008819

产品详情

圆锥破碎机故障解决方法

传动轴旋转不均匀，合肥流动式破碎机，产生强烈的敲击声产生原因：圆锥齿轮安装不合格，啮合差，流动式破碎机生产，间隙过大，传动轴轴向间隙过大或齿轮被破坏。解决方法：校正啮合间隙或更换齿轮。有剧烈冲击声，支承环跳起，然后又正常工作产生原因：破碎腔内掉入非破碎物，流动式破碎机批发，且易造成主轴折断。解决方法：加强挑铁或安装除铁器。排矿粒度增大，产生原因：衬板磨损严重。解决方法：调整排矿口，减小排矿口尺寸，更换衬板。

河北邑工矿山机械有限公司主要生产破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机、碎石机、无水洗煤设备、环保除尘设备等各种设备。

圆锥破碎机故障解决方法

破碎机强烈振动，破碎圆锥部自转很高，产生原因：主轴与衬套间缺油或油中有灰尘；锥形衬套的间隙不足；碗形轴承瓦磨损或制造原因，接触面深达内圆，圆锥躯体下沉。解决方法：检修或更换衬套、主轴等，并找出缺油原因，消除之；调整衬套间隙；重新研刮，并达到要求。

河北邑工矿山机械有限公司企业拥有现代化的管理体系，金加工设备，完善的检测手段，产品有破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机等，欢迎致电咨询！

颚式破碎机的调试及试运：皮带拉紧程度应满足设备技术文件的要求，设备启动前应确认各润滑点的注油。空载试运转时间应为4h，运转中的规定，肘板与肘板座之间不应有异响。锁紧弹簧与拉杆之间不应有异响，轴承温升应满足设备技术文件的要求，电流和电压的稳定值应在额定范围内，不得有异常波动。

河北邑工矿山机械有限公司经过数年的努力拼搏，拓展创新，形成了系统的经营机制和营销网络，产品有破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机等，欢迎致电咨询！

流动式破碎机批发-合肥流动式破碎机-邑工破碎机规格齐全由河北邑工矿山机械有限公司提供。河北邑工矿山机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 邯郸 的破碎粉磨设备等行业积累了大批忠诚的客户。邑工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！