

# 徐州流动式破碎机 邑工破碎机货源充足 流动式破碎机型号

产品名称	徐州流动式破碎机 邑工破碎机货源充足 流动式破碎机型号
公司名称	河北邑工矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市肥乡区邯东工业区民生路南段
联系电话	18631008819 18631008819

## 产品详情

### 反击式破碎机结构组成

反击式破碎机结构组成：上下机架之间通过法兰联结，便于拆装和运输，反击板部通过悬挂轴和调整装置固定于上机架上，反击板部通过悬挂轴和调整装置固定于下机架上。转子部与下机架轴承座固定在一起，转子体与主轴之间采用锥套和键双联结，既方便拆装，又保证主轴与锥套之间不会产生相对运动，磨损主轴。

河北邑工矿山机械有限公司主要生产破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机、碎石机、无水洗煤设备、环保除尘设备等各种设备。

### 反击式破碎机性能

反击式破碎机性能：反击式破碎机备件更换简便、维护费用相应减少，反击式破碎机转子上仅安装6只板锤，设计的工具可方便地进行板锤的更换，更换一套板锤的只需一个班次的时间。

河北邑工矿山机械有限公司经过数年的努力拼搏，拓展创新，形成了系统的经营机制和营销网络，流动式破碎机型号，产品有破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机等，流动式破碎机规格，欢迎致电咨询！

传动轴旋转不均匀，产生强烈的敲击声产生原因：圆锥齿轮安装不合格，啮合差，流动式破碎机厂家报价，间隙过大，传动轴轴向间隙过大或齿轮被破坏。解决方法：校正啮合间隙或更换齿轮。有剧烈冲击声，支承环跳起，徐州流动式破碎机，然后又正常工作产生原因：破碎腔内掉入非破碎物，且易造成主轴折断。解决方法：加强挑铁或安装除铁器。排矿粒度增大，产生原因：衬板磨损严重。解决方法：调

整排矿口，减小排矿口尺寸，更换衬板。

河北邑工矿山机械有限公司主要生产破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机、碎石机、无水洗煤设备、环保除尘设备等各种设备。

徐州流动式破碎机-邑工破碎机货源充足-流动式破碎机型号由河北邑工矿山机械有限公司提供。河北邑工矿山机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！