

# 星继园制冷设备商家 武汉共享洗衣机投放

产品名称	星继园制冷设备商家 武汉共享洗衣机投放
公司名称	武汉市星继园制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区纸坊兴苑街锦和家园1幢1-2号
联系电话	13886108548 13886108548

## 产品详情

加盟共享洗衣机项目进入校园的优势：

- 1、是可以省去铺面租金，跟学校采取利润分成的方式可以有效的控制成本；
- 2、客流量有保证，共享洗衣机投放，随着我国大、中院校的一再扩招，形成了一个异常庞大的学生消费群，当代的学生经济条件比较优越，生活自理能力比较差、对自助式智能洗衣服务的消费观念上都能够接受；
- 3、一些城市高校附近的洗衣（水洗）价格为每1.5公斤收费2—3元，而自助式智能洗衣3元收费可以洗涤5.5公斤衣物，给学生提供了低廉又方便的洗衣模式，还有学校的洗衣店无法竞争的价格。

### 排水管堵塞的处理方法

共享洗衣机属于无人管理的开放模式经验，难免有一部分客人不检查自己的衣物就放在洗衣机里洗涤造成洗衣机的故障，特别是兜里的coin、文胸上的弯钢丝、纽扣等容易卡牢洗衣机的排水阀，如果您的洗衣机出现扫码后一直放水，可马上又从排水管里漏掉了，也就是说始终放水不满的情况，那就很有可能是您的排水阀里卡上东西了。因为在洗衣机进水的时候排水阀是关闭的，只有排水的时候排水阀才会被拉开，那如果进水的时候排水管也有水出来，就证明您的排水管关闭不牢，也就是堵塞或卡牢。

具体步骤：一、选择单脱水将洗衣机里的水全部脱干，二、把洗衣机倒置过来，拉开底板，三、将排水管的固定卡环取下，并用螺丝刀沿排水管的边沿慢慢将排水管撬掉（由于原装洗衣机都是用胶水粘牢的，所以这一步有些难度），四、看到异物后用尖嘴钳小心夹出，五、然后套回排水管，固定卡环，工作即完成

### 大型水洗机易损件如何更换

大型水洗机是我们日常使用的半自动大型洗衣机。作为一种速度慢、自动化程度低、结构稳定的机械设备，除零件的易损部位外，故障较少。但当使用时间到了阶段时，其轴承和水封容易出现损坏，需要我们更换，应如何更换？

对于大型水洗机，轴承分为一个轴轴承和两个轴轴承，大轴承转速低，不易破碎，但如果不处理水封漏水，水封外的布草绒毛堆积越来越多，导致水通过毛绒桥进入轴承，很快就能听到轴承传递的摩擦噪声。此时，大轴承发生了变化。

国内这种轴承主流的产品几乎都是带轴承座中心的滚珠轴承，如果三把拉马拉下来，很难做到，这里苏星介绍了一种简单的方法：用角度磨床片破坏轴承座，取下轴承和水封，然后新购买的相应的水封和轴承可以更换，然后按原样组装。

星继园制冷设备商家(多图)-武汉共享洗衣机投放由武汉市星继园制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉市星继园制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!