

# 上海黄浦区大理石打磨镜面抛光划痕修复保养

产品名称	上海黄浦区大理石打磨镜面抛光划痕修复保养
公司名称	上海靛颖地坪工程有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2915号（注册地址）
联系电话	13818275765

## 产品详情

大理石在装修应用过后经常会有返碱、泛盐、白华现象的产生，这些问题好像还有季节性，针对如此普遍的现象，我们是不是应该要弄清楚原因来做好应对工作呢。下面就来具体的了解一下：上海黄浦区大理石打磨镜面抛光划痕修复保养 承接区域:宝山区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、静安区、徐汇区、卢湾区、黄浦区、闵行区、青浦区、松江区、浦东区、金山区、南汇区、奉贤区、嘉定区、长宁区、崇明岛。

一、大理石保养概念

- 1、返碱采用水泥砂浆湿贴时，水泥中的碱性物质，以水为介质，通过大理石的拼接缝隙或毛细孔到达大理石表面，干燥以后留下的白色的粉状物质。
- 2、白华是返上来的碱性物质，与空气中的二氧化碳、二氧化硫等物质发生反应，形成的碳酸钙、次硫酸钙、硫酸钙等各种物质，称为白华。白华有严重的侵蚀作用。
- 3、泛盐大理石中的钠盐、镁盐等物质，在水的作用下，泛出大理石表面，形成的结晶物。

二、大理石保养 特点

- 1、返碱和白华返碱和白华的主要成分是钙质，如碳酸钙、硫酸钙等。碱性物质从大理石拼接缝、较粗的毛细孔、裂纹中渗出，一般呈雾状或流挂状。
- 2、泛盐泛盐成分主要是钠盐、钾盐、镁盐等，外观以成片出现的白色雾状或花纹状为主。易溶于水，可用湿布擦。经常反复出现，有吸潮现象。容易在潮湿的环境中多次出现。

三、石材翻新护理 大理石返碱泛黄处理大理石抛光打蜡成因

- 1、返碱白华成因白华主要是因大理石湿贴引起的。由于各种原因，当水(雨水、渗水、漏水等)深入大理石背面的水泥砂浆中，并从大理石接缝或毛细孔渗出，将水泥中的可溶性成分，如氢氧化钙、氢氧化钠等，带到大理石表面，形成返碱。而返上来的碱性物质，再与空气中的二氧化碳、硫化物、各种污染物的共同作用下，经过结晶作用，形成白华。
- 2、泛盐的成因 大理石自身含盐：如地中海周围的意大利、土耳其出产的许多大理石，是通过地质作用，从海底上升形成的。这些石材在海底重盐、重压的环境下形成，本身就含有碱、NaCl、MgCl<sub>2</sub>等物质，在接触到水或潮气的情况下，析出到表面形成结晶。在接触到水的情况下，水泥中所含的盐分，随水分向上蒸发，通过大理石毛细孔、微孔、接缝，到达大理石表面。一些地区，如沿海地区，用的是海沙进行大理石湿贴。海沙本身含有盐分，遇水或潮湿转移到大理石上部，形成结晶。沿海地区，海风带来的含盐水汽，也会造成泛盐。

四、返碱、白华、泛盐的危害

- 1、影响美观返碱、白华、泛盐一般视觉效果非常明显，再与空气和污染物的共同作用，呈现白色流挂状、雾状、发黄、发黑等现象，极大的影响了装饰效果。
- 2、破坏表面盐碱与水和其他物质不停的析出、反应，造成大理石表面崩坑、粉化。
- 3、侵蚀石材结晶盐碱中的强碱性成分，会侵蚀大理石晶体，分解大理石中的物质，破坏大理石结构。
- 4、并发症盐碱易吸水吸潮，会导致大理石失光、失色。吸水吸得多了，也会造成水斑等并发症。