

新郑安川7代伺服驱动器显示一点故障

产品名称	新郑安川7代伺服驱动器显示一点故障
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

.910：过载。（是即将达到过载（A.710或A.720）警百报之前的警告显示。如继续运行，则有可能发生警报。）；A.710

过载（瞬时大负载），A.720

过载（连续大负载）以超过额定值的转矩进行了连续运行。拓展：1、伺服驱动器（servo drives）又称为"伺服控制器"、"伺服放大器"，是用来度控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的问定位系统。一般是通过位置、速度答和力矩三种方式对伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位，目前是传动技术的高端产品。2、目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器（DSP）作为控制核心，可以实现比较复杂的控制算法，实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块（IPM）为核心设计的驱动电版路，IPM内部集成了驱权动电路，同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路，在主回路中还加入软启动电路，以减小启动过程对驱动器的冲击。