

# 真空泵过滤器代理商 台州真空泵过滤器 捷恩顾客至上

产品名称	真空泵过滤器代理商 台州真空泵过滤器 捷恩顾客至上
公司名称	广州捷恩机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州汇顺商业大厦C座
联系电话	18928866718

## 产品详情

广州捷恩机电科技有限公司：销售德国BUSCH（普旭、博世）、德国LEYBOLD（莱宝）、德国RIETSCHLE（里其乐、伟力）、德国BECKER（贝克）、英国（爱德华）。日本ULVAC爱发科。进口真空泵以及真空泵配件、真空泵油。并提供的维修、保养、检测、技术参数、调试、安装及真空系统上门维修等高质量的服务。真空泵过滤器服务热线

3、罗茨泵经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保罗茨泵工作正常。4、罗茨泵一般情况下，罗茨泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个罗茨泵腔内的零件，真空泵过滤器厂商，如转子，旋片，弹簧等。一般用清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。5、罗茨泵向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。6、罗茨泵检查罗茨泵管路及结合处有无松动现象。用手转动罗茨泵，试看罗茨泵是否灵活。

广州捷恩机电科技有限公司：销售德国BUSCH（普旭、博世）、德国LEYBOLD（莱宝）、德国RIETSCHLE（里其乐、伟力）、德国BECKER（贝克）、英国（爱德华）。日本ULVAC爱发科。进口真空泵以及真空泵配件、真空泵油。并提供的维修、保养、检测、技术参数、调试、安装及真空系统上门维修等高质量的服务。真空泵过滤器服务热线

旋片泵常见故障与消除方法：

1、真空度低：(1)油量不足。加油。

(2)泵油不清洁，乳化了。开气镇阀，换新油。

(3)泵油牌号不对。换油

(4)进油孔堵塞。清理进油孔，调节油量。

(5)漏气。检查轴封、排气阀、端盖等处，更换密封圈。

(6)排气阀片损坏。换新阀。

(7)由磨损造成间隙过大。检查间隙、修复。

(8)泵温升高，油的粘度过低。加大冷却水量。

广州捷恩机电科技有限公司：销售德国BUSCH（普旭、博世）、德国LEYBOLD（莱宝）、德国RIETSCHE（里其乐、伟力）、德国BECKER（贝克）、英国（爱德华）。日本ULVAC爱发科。进口真空泵以及真空泵配件、真空泵油。并提供的维修、保养、检测、技术参数、调试、安装及真空系统上门维修等高质量的服务。真空泵过滤器服务热线

.水冷却：所谓湿式罗茨真空泵，即是由间级或双级泵吸入的空气经压缩后，通过综合吸收及有相位差的组合传送。将少量的水注入泵内，真空泵过滤器代理商，便能消除因压缩空气而产生的热量。吸入水管装在单级或双级泵组的吸气端并连接到真空泵的进气口上。水是靠真空泵产生的真空度而吸入，真空度越大，吸入水量就越高。用一只简单的调节阀门便能保证的吸入量，台州真空泵过滤器，吸入水的温度应保持在20度左右，要清洁，无钙质。

真空泵过滤器代理商-台州真空泵过滤器-捷恩顾客至上(查看)由广州捷恩机电科技有限公司提供。广州捷恩机电科技有限公司为客户提供“真空泵”等业务，公司拥有“进口真空泵油”等品牌，专注于真空泵等行业。，在广州汇顺商业大厦C座的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：捷恩。同时本公司还是从事贝克真空泵，德国贝克真空泵，becker真空泵的厂家，欢迎来电咨询。