

# 黑龙江鸡鸭屠宰线厂家电话

产品名称	黑龙江鸡鸭屠宰线厂家电话
公司名称	诸城市朝阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市舜王经济开发区
联系电话	15650277057

## 产品详情

导致鸡只电击不良的原因有以下几方面：

一是鸡只固定不牢：鸡只在进入电击装置被电击时会挣扎，致使闭合电路中断。当鸡只安静后，闭合电路恢复，鸡只被再次电击，这会导致鸡只过度电击和电击效果不一致。

二是鸡只提前被电击：由于水从电击槽入口处溢出来，导致鸡只在进入电击槽前被电击，造成翅膀损伤。

三是电击槽中的水太多：如果电击槽中的水太多，水会溢出到地面而导致电流接地，致使鸡只电击效果不一致和水的浪费。

四是电击电流过大：电击电流过大会导致血斑出现和其他电击损伤。

员工的态度是基础，记住了这一点，我们就来考虑“细节管理”这个概念。“细节管理”有助于实现高水平的生产目标。以生产线为例，生产线上的每个工人都应该具备一些特质，以便胜任这一工作。在为一个岗位选择最合适的工人时，需要考虑以下几个方面：

- 》大部分时间需要站立作业；
- 》对噪音不能太敏感；
- 》不能有幽闭恐惧症；
- 》对人工光照不能太敏感；
- 》不能晕血，鸡鸭屠宰线厂家电话，能接受处理羽毛、脂肪、胆汁和粪便的工作；

》能接受地面湿滑、地板可能残留油脂和血液的工作环境；

》能熟练使用剪刀、刀子和研磨工具等。

由于黄羽肉鸡的大众化资源开发滞后于现代消费需求，未能开发出与现代消费接轨的富有特色的系列商品，因此仍以传统消费为主，与快大型白羽肉鸡的快餐市场和即食市场相比，黄羽肉鸡消费市场的发展显得相对滞后。

考虑到我国近几年来家禽疫病情况，未来黄羽肉鸡消费市场发展的方向必然走向“集中屠宰、统一检疫、冷链运输、冷鲜上市”的产业化道路。

黑龙江鸡鸭屠宰线厂家电话由诸城市朝阳机械有限公司提供。“屠宰机械,屠宰设备,屠宰流水线,家禽脱毛机”选择诸城市朝阳机械有限公司，公司位于：诸城市舜王经济开发区，多年来，诸城朝阳机械坚持为客户提供好的服务，联系人：祝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城朝阳机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事鸡鸭鹅脱毛机，杀鸡脱毛机，杀鸭脱毛机的厂家，欢迎来电咨询。