

好妯娌厨房电器 好妯娌电器 莱阳厨房电器

产品名称	好妯娌厨房电器 好妯娌电器 莱阳厨房电器
公司名称	山东好妯娌电器科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区北辛路好妯娌工业园
联系电话	19906389197 19906389197

产品详情

燃气灶黄火的原因不外过这几点：一是，燃气与空气混合均匀(一次空气量少，或混合空间少)；二是燃烧废气排出不好(二次空气少，加大二次空气混合面积，也就是上面讨论的)；三是火孔喷出的燃气过量(火孔和流量的比例不对)。

一次空气量供给不足，导致燃烧不良。用户可通过调节风门板，增加进风口面积来解决，一般可以使火焰从黄色变成蓝色的。如何判断燃气灶是否漏气？漏气是比较严重的现象，为了安全一定要重视哦，当你怀疑燃气灶漏气时，厨房电器工厂教你请按如下步骤进行检查：

请用户配置适量肥皂水（好浓一些），用于检漏；

打开通气阀，使气源畅通；

检查减压阀连接处是否漏气（只适用液化气）蘸少量肥皂水，滴在减压阀与液化气罐连接处，观察是否有气泡产生，好妯娌厨房电器，如有气泡产生则需咨询用户更换减压阀；

检查连接软管的接口处是否漏气：同上述检测方法实验； 如果上述方法仍不能够解除漏气现象，则需上门检修。

说到厨房，我们希望它是好看的、宽敞的，但说到底，还是操作方便。涉及到操作的，除了动线，还有厨电。事实上，厨房橱柜，也需要根据厨电的位置来设计。厨房电器厂家教你们如何挑选。

围绕橱柜来说，一般跟橱柜有联系的家电，基本是电饭煲、微波炉、烤箱、消毒柜、洗碗机、小厨宝。

台面上需要的是电饭煲、微波炉，甚至还会有热水壶、压力锅、破壁机等小家电，所以台面上至少要留出一米的宽度给家电，对应的墙面上也要有足够的插座（3-5个插座）。

现在的橱柜，一般地柜里至少会有一个内嵌位置，至于是要放消毒柜、洗碗机还是烤箱，那就看个人需求了。当然，同样要记得留有充足的插座，至少要有3-5个（净水器、内嵌式厨电、小厨宝、厨余处理器

等)。

除了位置，厨电的选购环节，厨房电器招商，也非常重要，这影响的是整个橱柜使用方便程度，小编特地请教了师傅，总结出了下面的选购经验：

内嵌式厨电

要说厨电里跟橱柜有特色的组合，就是嵌入式家电了，通常是消毒柜、洗碗机和烤箱。

燃气灶风门通道被堵塞。引射管内有积碳、铁锈、蜘蛛网等脏物，也会影响引射能力而产生黄火，此时应把引射器内的积碳、铁锈或蜘蛛网等脏物清理干净，黄火即可排除。喷嘴孔径过大。喷嘴孔径大小是根据使用气源不同而有所区别，孔径过大时，往往使燃气的流量超过额定流量，而产生黄火，当氧气严重不足时，还会产生黑烟。此种情况，厨房电器公司，只需更换适用该气源的喷嘴即可。

厨房电器工厂的燃气灶喷嘴与引射器不同心。调整引射器的安装位置，使两者的中心在一条轴线上。燃烧器有污物，灰尘或水蒸汽等。燃烧器上的污物可以用细铁丝疏通火孔，保持火孔通畅。或等灰尘、水蒸气消失后，火焰即会恢复正常。

液化气用至瓶底时也会出现黄火。这是由于液化气使用完时，留在钢瓶内的重组分的含量如(C5)等增大，莱阳厨房电器，且不容易气化，燃烧时空气量过大，必须及时调节进气风门，才能排除黄火。

好妯娌厨房电器-好妯娌电器(在线咨询)-莱阳厨房电器由山东好妯娌电器科技股份有限公司提供。好妯娌厨房电器-好妯娌电器(在线咨询)-莱阳厨房电器是山东好妯娌电器科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。