

天津电机吹扫 佳电电机防爆改造 天津电机吹扫系统装置

产品名称	天津电机吹扫 佳电电机防爆改造 天津电机吹扫系统装置
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

电机修理不难，就这几个步骤

电机在现代化的农业和工业设备中是的动力设备，由于还有很多用户没有意识到正确的使用方法和保护意识的重要性，经常会由于使用不当导致电机烧坏，设备一旦损坏了主动力，误工误事，耽误生产进度，特别是广大农村朋友的农业机械，果园机械，天津电机吹扫，所以需求大量电机修理的人员，电机修理其实不难，就这几个步骤。

拆机前了解电机基本数据，检查电机的好坏，了解电机的绕组原理，电压，电流，功率，接线方法，极数，转速，用万用表检测绕组电阻值是否在正常值范围，对地电阻，也就是绝缘电阻是否合格。

拆机，做好各部件安装顺序及位置记录，根据绕组烧坏情况判断烧坏的原因，拆前记录接线盒的接线方法，外壳体的安装位置并做好记号，天津电机吹扫系统，有些机体安装位置有方向性不能装错，拆开后面测线圈烧坏的原因，有局部的相间短路，匝间短路，引出线短路，单相的启动绕组烧坏，运行绕组烧坏，三相的是某一相烧坏还是三相全烧坏了，都可以从线圈的烧毁情况来判断损坏线圈的原因。

拆绕组要记录绕组的接线方法，引出线位置，绝缘情况，槽数，线圈极数，线径型号，

匝数，每匝跨距，定子铁芯长度和内径尺寸等都要做详细记录。

铁芯片间短路的处理方法

铁芯片间短路

1：铁芯叠片松弛，当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘；铁芯片个别地方绝缘受损或铁芯局部过热，使绝缘老化，就按原计划条中的方法进行处理。

2：铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺，修整损伤处，清洁表面，再涂上一层硅钢片漆。

3：有焊锡或铜粒短接铁芯，应刮除或凿除金属熔接焊点，处理好表面。

4：绕组发生弧光短路，也可能造成铁芯短路，应将烧损部分用凿子清除后，处理好表面。

伺服电机的应用越来越广泛，虽然质量越来越好，但如果日常使用中不注意维护与保养，再好的产品也经不起折腾。下面我们简单总结一下伺服电机的使用注意事项：

一、伺服电机维护与保养

1、伺服电机虽然拥有很高的防护等级，可以用在多尘、潮湿或油滴侵袭的场所，天津电机吹扫设备价格，但并不意味着你就能把它浸在水里工作，应尽量将其置于相对干净的环境中。

2、如果伺服电机连接到一个减速齿轮，使用伺服电机时应当加油封，以防止减速齿轮的油进入伺服电机。

3、定期检查伺服电机，确保外部没有致命的损伤；

4、定期检查伺服电机的固定部件，天津电机吹扫系统装置，确保连接牢固；

5、定期检查伺服电机输出轴，确保旋转流畅；

- 6、定期检查伺服电机的编码器连接线以及伺服电机的电源连接器，确认其连接牢固；
- 7、定期检查伺服电机的散热风扇是否转动正常；
- 8、及时清理伺服电机上面的灰尘、油污，确保伺服电机处于正常状态；

天津电机吹扫-佳电电机防爆改造-天津电机吹扫系统装置由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司是一家从事“电机成套”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佳电电机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳电电机在特殊电机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！