

# 冷冻式干燥机厂家 汉诚净化 湖州冷冻式干燥机

产品名称	冷冻式干燥机厂家 汉诚净化 湖州冷冻式干燥机
公司名称	杭州汉诚净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区潜川镇乐平村乐观堂
联系电话	18268166118 18268166118

## 产品详情

盘式干燥机运用范畴:无机化工原材料

质轻

碳酸氢钙、活性碳酸钙、纳米超细碳酸钙、硫酸钙、硫钛精矿、硫铁矿、铜镍矿、氢氧化镁、白灰黑色、氧化钡、碳酸钾、立德粉、硅微粉、硫酸钡、硫酸铵、纳米粒子

金属催化剂、氢氧化铝、硫酸钠、镍酸胺、钼酸钠、氧化钠、冰晶石、氧化铁红、草酸镍、草酸钴、氧化铁黑、氢氧化镍、氢氧化锆陶瓷、碳酸钙、等。

制冷系统

电动机启动不起来

产生原因：电源不通，电压过低。

排除方法：按说明书要求，接通电源，电压正常，使有关触头复位即可。

电动机拖不动

产生原因：由于制冷机负荷过大，冷冻式干燥机哪家好，远远超过电动机的额定功率，致使压缩机不运转或运转显著减慢。

排除方法：检查三相是否有电，供电电压是否正常。

水压力报警停机

产生原因：水冷凝器的冷却水压力低于水压力继电器的设定值，压缩机自动停机。

排除方法：消警检查水管，恢复水压力至正常，重新开启压缩机。

有什么因素会直接影响到其生产制造能力呢？

1、终水率：闪蒸干燥机在燥后半段会处在减速干燥环节，假如规定的终含水量越低，干燥难度系数就越大。一般来讲1%下列的含水量和3%上下的含水量的干燥难度系数就并不是一个等级的。大家的设计原则上可做到0.1%的终水率，可是要做到怎样的水准，可能危害到预期生产产量及耗能。

2、物质温度：介质温度（热风温度）是闪蒸干燥加工工艺中特别关键的一个标准。热风温度越高，则所含热能工程越多，与此同时热风的空气湿度也越低，消化吸收水份、带上水份的能力也越强，冷冻式干燥机多少钱，进而干燥率也越高。具体设计方案中发觉在闪蒸干燥机中，当别的标准不会改变，闪蒸干燥机的脱干能力与热风温度正相关。因此，在挑选闪蒸干燥机时，湖州冷冻式干燥机，必须多方面掌握原材料所容许的zui高温度，在原材料容许的情形下，冷冻式干燥机厂家，尽可能挑选高温物质。如温度太低，则会严重影响闪蒸干燥机的生产制造能力。

3、风速/气压：热风的风速也是非常重要的一个要素，在设计方案估算时，风速提议落在有效范围内。风速太高或太低都将十分明显的危害闪蒸干燥机的干燥能力。而气压则是确保风速的主要前提条件，气压应保证在全套闪蒸干燥机风阻以上，不然不能确保要求的风速，也就不能确保闪蒸干燥机的生产制造能力。

冷冻式干燥机厂家-汉诚净化(在线咨询)-湖州冷冻式干燥机由杭州汉诚净化设备有限公司提供。杭州汉诚净化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！