

# 舟山冷冻式干燥机 选择汉诚净化 冷冻式干燥机厂家

产品名称	舟山冷冻式干燥机 选择汉诚净化 冷冻式干燥机厂家
公司名称	杭州汉诚净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区潜川镇乐平村乐观堂
联系电话	18268166118 18268166118

## 产品详情

冷干机与活塞式空压机配套应注意什么？

活塞式空压机是非连续供气的，冷冻式干燥机厂家，在工作时有气流脉冲产生。气流脉冲对冷干机各部件形成强烈、持久的冲击，会导致冷干机出现一系列机械损伤，所以冷干机与活塞式空压机连用时，在空压机下游侧应设置缓冲贮气罐。

使用冷干机应注意哪些事项？

使用冷干机应注意下列事宜： 压缩空气的流量压力、温度应在铭牌允许范围内； 安装地点应通风，少粉尘，机器周围有足够散热和检修空间且不能在室外安装，以避免雨水及阳光直射； 冷干机一般允许无基础安装，但地面必须找平； 应尽量靠近用户点，避免管线过长； 周围环境中不应有可检测到的腐蚀性气体，尤其注意不能与氨制冷设备共处一室； 冷干机前置过滤器的过滤精度要适当，过高精度对冷干机并无必要； 冷却水进出管要独立设置，尤其是出水管不可与其他水冷设备共用，冷冻式干燥机价格，避免压差引起排水受阻； 任何时间都要保持自动排水器排水畅通； 不要连续启动冷干机； 冷干机实际处理压缩空气的参量指标，特别是进气温度、工作压力与额定值不符时，冷冻式干燥机多少钱，要按样本提供的“修正系数”进行修正，以避免出现超负荷运行。

过虑洗涤干燥机

酸洗钝化、分离：向前步骤酸处理分离后的原材料液态中添加硫酸溶液洗涤，洗涤全过程同前步骤；过虑洗涤干燥机

第二次水清洗，调节pH非常值得中性生成物饱和溶液；将冷水添加步骤6的原材料液态中，再静放，待分层次后分离；可反复2~3次，调节pH值；洗涤、分离结束，得中性生成物饱和溶液。过虑洗涤干燥机

酸洗钝化、分离：向前步骤酸处理分离后的原材料液态中添加硫酸溶液洗涤。

系统常见故障、原因和排除方法

真空系统

真空度不高

产生原因：泵温太高，可能是泵的阀片或内腔刮伤磨损，转子轴心产生位移造成单面磨损。

泵油有问题：油位过低，密封不严；油被污染呈乳黄色；油位正常，舟山冷冻式干燥机，油路不通，泵腔内没有保持适当的油量。

泵本身漏气：密封圈、气针阀垫圈损坏或未压紧，排气阀片损坏，造成密封不好；进气口过滤网被堵塞。

排除方法：修复后重新装配。加油；换油；检查油路及油阀的进油量。针对具体情况更换密封圈或阀片、拆下清洗。

舟山冷冻式干燥机-选择汉诚净化-冷冻式干燥机厂家由杭州汉诚净化设备有限公司提供。舟山冷冻式干燥机-选择汉诚净化-冷冻式干燥机厂家是杭州汉诚净化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：伍经理。