

浙江超声波热能表厂家 超声波热能表厂家 亚泉水表

产品名称	浙江超声波热能表厂家 超声波热能表厂家 亚泉水表
公司名称	山东亚泉水表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区白沙埠镇
联系电话	15863850785 15863850785

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东亚泉水表有限公司

智能水表有时会出现时走时停，时快时慢的情况，给我们用水造成了很大的影响，那这种情况是怎么原因造成的？

智能水表时走时停、走快或走慢的原因：

- 1、水表时走时停是由于叶轮轴套松脱，中心齿轮与减速齿轮磨损间隙过大，浙江超声波热能表厂家，或局部断齿所致。
- 2、水表走快是由于调节器孔被脏物堵塞，或顶部磨损严重，导致叶轮位置降低所致。
- 3、水表走慢是由于顶部磨损，使叶轮带动转矩增大；叶轮轴及轴套磨损，使叶轮与叶轮盒壁摩擦；水表滤网被脏物堵塞；叶轮表面结垢或附着菌膜严重所致。

预付费智能水表

- 1、预付费水表：预付费水表一般由带有信号输出的发讯基表、控制阀门、主控制板及IC卡座或线圈（与RF卡配套使用）。它了“先付费，后用水”模式的先河，它以IC卡作为收费介质，超声波热能表厂家，

用水单位和个人持卡在购水点购买水后，通过存有水量数据的IC卡存入智能水表。

2、IC卡预付费水表：由于社会文化及地区经济发展的不平衡，有偿使用水资源及自觉缴费意识不足，国内多数城市仍面临用水收费困难、用水纠纷等问题。预付费水表解决了长期困扰供水企业的水费拖欠问题。

具有故障记录功能：传统水表为机械旋翼式水表，这种水表在长期使用中会出现内部机械零部件（叶轮、齿轮等）严重磨损甚至失灵，指针在小流量下走得较慢、大流量下走得较快，出现水表计量忽高忽低等现象，导致计量精度降低。而一旦水表出现故障，供水部门无法及时获知，用户也无法准确获取用水信息，容易导致供需双方产生费用纠纷，造成供水行业水费收取管理的困难，影响其长远发展。IC卡智能水表的工作原理有别于传统机械水表，河南超声波热能表厂家，它通过计算机和相应的管理系统实现使用和管理。一旦水表出现异常，智能水表将自动记录，以方便供水行业管理部门的后期检测，避免和减少偷水、漏水。冒水事件的发生。浙江超声波热能表厂家-超声波热能表厂家-亚泉水表由山东亚泉水表有限公司提供。山东亚泉水表有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！