

平顶山广州数控系统DA98A驱动24号报警问题

产品名称	平顶山广州数控系统DA98A驱动24号报警问题
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

无PLC报警，X轴方向驱动器报警有一个，报警号：421全数字式交流伺服驱动单元型号：DA98A-13，软件版本：V2.4 其中伺服驱动器上显示:err 24，请问是什么原因造成的，应如何排除？

面板 参数里 翻到

P01---P04是设定X和Z方向

的正负软限位的，根据你的需要输入你想要的距离，一旦设置错误，可能会使机床产生别的报警