

# 商丘广数数控车x轴驱动器报警报警代码e

# 9怎样解决

产品名称	商丘广数数控车x轴驱动器报警报警代码e 9 怎样解决
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

报警内容Err-9 电机编码器信号反馈异常解决方法1、电机编码器信号接线不良或接线错误；检查连接器和信号线焊接情况。2、电机编码器信号反馈电缆过长，造成信号电压偏低；缩短电缆长度（30m以内）。3、电机编码器损坏；更换电机或其编码器。4、伺服单元故障。更换伺服单元。