

周口数控车床x轴报警怎么办Err9

产品名称	周口数控车床x轴报警怎么办Err9
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

首先你要提供你所使用的[驱动器型号](#)，没有型号怎么为你提供帮助呢？

目前市场上使用得比较多的是GSKDA98，还有迈信，现假设你是这两种常见 [驱动器出了故障](#) ERR9定义- 编码器故障 1.编码器接线错误（检查接线）。

2.编码器损坏（更换电机）。

3.编码器电缆不良（更换电缆）。

4.编码器电缆过长，造成编码器供电电压偏低（编短电缆，使用多芯片并联供电）。

如果你是正在使用中的[机床](#)出了故障，多数可能性是X轴[拖板](#)长期运作把[伺服电机](#)线给搞坏了，或者是编码器损坏。