

驻马店DA98系列交流伺服驱动器Err4报警怎么修

产品名称	驻马店DA98系列交流伺服驱动器Err4报警怎么修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

出现这个故障现象，可以直接浏览网站查询故障原因。可以先用万用表或试电笔测试一下输入电压是否正常，再用万用表测试一下，测试一下输出是否正常。

ERR4的意思就是发送的脉冲已经累加到4万个，通俗的讲就是都转4圈没动，只好报警，因为系统是开环的，不检测驱动反馈，系统会一直发脉冲，所以驱动有这个报警。电磁噪声首要是由气隙磁场效果于定子铁芯的径向重量所发生的。它经过磁轭向别传播，使定子铁芯发生振动变形。

其次是气隙磁场的切向重量，它与电磁转矩相反，使铁芯齿部分变形振动。当径向电磁力波与定子的固有频率接近时，就会惹起共振，使振动与噪声大大加强，甚至危及电机的使用寿命。根据电磁噪声的成因，可采用下列办法降低电磁噪声。