

嘉兴西门子直流调速器6RA70通电报故障显示F040维修

产品名称	嘉兴西门子直流调速器6RA70通电报故障显示F040维修
公司名称	上海恒税电气维修有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 直流调速器:西门子直流调速器报警维修 上海维修:专业技术 信誉可靠
公司地址	松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

嘉兴西门子直流调速器6RA70通电报故障显示F040维修，西门子直流调速器故障维修：无输出，开机无显示，启动无励磁电压，上电跳闸，通电烧可控硅，运行模块炸，速度不可控,主板故障，控制板坏，转速不正常，开不了机，过流，过压，过热，速度不稳,电机抖动，低速不稳，高速飞车，电机不转等故障维修，其他故障快速修复：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示 ' E ' 面板无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，F008，F012,F052，等等故障报警维修。

西门子6R24直流调速维修，西门子6R23直流调速维修，西门子6R28直流调速维修，
西门子6R70直流调速维修，

上海西门子伺服电机维修，西门子电源模块维修

上海西门子触摸屏维修，西门子伺服维修,810D维修，840D维修

上海西门子变频器电源板维修，西门子变频器主板维修

上海西门子伺服驱动器维修，西门子数控机床维修，6SN维修，6FC维修

上海西门子直流调速维修，西门子变频器维修

上海西门子变频器维修，西门子PLC维修，6SE70维修

西门子6RA70直流调速维修，西门子6SE70变频器维修

相关产品：西门子直流调速器维修，西门子直流调速装置维修，西门子6RA70维修

西门子G130维修 西门子G130变频器维修 西门子G130功率模块维修 西门子G130功率单元维修
西门子G130变频调速器维修 西门子G130变频调速装置维修 西门子G130维修 西门子G130变频器维修
西门子G130功率模块维修 西门子G130功率单元维修
西门子G130变频调速器维修 西门子G130变频调速装置维修

我公司西门子变频器维修,上海西门子G130维修,G130变频器维修,G130模块炸维修,合闸烧保险丝维修,G130变频器里面冒烟维修,变频器面板指示灯不亮维修,西门子G130交流变频器维修,西门子G130维修,西门子G130变频器维修,西门子G130全系列维修,西门子G130报故障维修

西门子6RA23维修、西门子6RA24维修、西门子6RA28维修、西门子6RA70维修、西门子6RA80维修、西门子6SN1118维修、西门子6SN1123维修、西门子6SN1145维修、西门子6SN1146维修、西门子6RA23直流调速器维修、西门子6RA24直流调速器维修、西门子6RA28直流调速器维修、西门子6RA70直流调速器维修、西门子6RA80直流调速器维修、西门子6SN1118轴卡维修、西门子6SN1123驱动维修、西门子6SN1145电源维修、西门子6SN1146电源维修、西门子NCU维修、西门子NCU盒维修、西门子NCU-BOX维修、西门子PCU维修

故障一：三菱触摸屏触摸偏差

现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。

故障二：三菱触摸屏触摸偏差

现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

分析：[表面声波触摸屏](#)

四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

故障三：三菱触摸屏触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

- (1) 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
- (2) 三菱触摸屏发生故障；
- (3) 三菱触摸屏控制卡发生故障；
- (4) 三菱触摸屏信号线发生故障；
- (5) 计算机主机的串口发生故障；
- (6) 计算机的操作系统发生故障；
- (7) 三菱触摸屏驱动程序安装错误。