

冰柜翅片式冷凝器价格

产品名称	冰柜翅片式冷凝器价格
公司名称	山东金岳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)
联系电话	13854376777

产品详情

- 1、空调有可能是风量过小，空调的冷量不能及时吹出，开机久了内机的温度越来越低，后结成了冰。看看过滤网有没有被灰尘堵住了，请尽快清洗一下内机过滤网。
- 2、如果空调是一半地方结冰一半地方不冷，那就肯定是冷媒少了或者空调的管道有被堵住(又叫半堵状态)，冷媒不能及时流通。冷量全积聚在蒸发器的前半部，导致结冰。
- 3、还有一种情况，就是你这台空调的内外机不匹配，外机大内机小，这样内机就会结冰。
- 4、比较可能的原因是冰种泄露导致蒸发过度，造成结冰。建议直接补加冰种，或用加氟表测量低压端压力后，冰柜翅片式冷凝器价格，再视情况处理。

这种分类用于区分各种型式、不同特征的间壁式冷凝器。其分类有：

通过管壁传热的冷凝器即“管式”冷凝器，如蛇管式冷凝器、套管式冷凝器、管壳式冷凝器等；

通过板面传热的冷凝器即“板面式”冷凝器，如螺旋板式冷凝器、板式冷凝器、伞板式冷凝器、板翅式冷凝器、板壳式冷凝器等；

其他形式的冷凝器这些冷凝器都是为了满足特殊要求而出现的，型式往往比较特殊，如回转式冷凝器和热管等。

水冷式：

在水冷式冷凝器中，制冷剂放出热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过，也可以循环使用。当使用循环水时，需要有冷却水塔或冷水池。水冷冷凝器有壳管式、套管式、沉浸式等结构形式。

水冷式冷水机用的冷凝器常用的是壳管式冷凝器，外壳采用5mm以上厚度之钢管制成，经防锈处理，耐压20Kg/平方厘米。热交换管采用率之无缝紫铜管，耐压10 Kg/平方厘米，两端盖可互换以变更接水管方向，水管流程多回路，各台冷凝器者与压缩机容量互相配合，其总热传导系数应能容许0.00005Kcal/h.平方厘米 -1结垢因子，冷凝器水压降不超过6.5mAq，直通式水管易清洗维护保养。

冰柜翅片式冷凝器价格由山东金岳换热设备有限公司提供。山东金岳换热设备有限公司在制冷设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金岳换热设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事冰箱翅片冷凝器，蛋糕柜蒸发式冷凝器，饮料柜风冷式冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。